



硬件报告

硬件详细信息

| | |
|---------------|--|
| 制造商: | Apple, Inc. |
| 机箱类型: | Mobile Device |
| 机型: | iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Deep Purple |
| 营销名称: | iPhone 14 Pro Max |
| 颜色: | Deep Purple |
| RAM: | 6GB |
| 序号: | FC2NWNXK5C |
| 名称: | iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Deep Purple |
| IMEI: | 355656663074821 |
| IMEI2: | 355656663441970 |
| Wi-Fi MAC 地址: | 30:d7:a1:28:66:ff |
| 内部机型: | MQ9T3 |
| A型号编码: | A2894 |
| 固件版本: | 18.6 |
| 区域: | TA/A |
| 原产国: | Fountain Colorado, USA |
| UUID: | 00008120001178AA2683C01E |
| ECID: | 001178AA2683C01E |
| 查找我的iPhone: | 解锁 (硬件) |
| MDM状态: | 解锁 |
| 磁盘: | 未知供应商, 序号: IMEI:355656663074821, 128GB |

电池信息

| | | | |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号: | F5D2446CRNJ20J79W | 生产日期: | 202244 |
| 充电次数: | 828 | 容量: | 4155 / 4297 mAh |
| 损耗程度: | 3% | 充电量: | 77% |
| 健康水平: | 97% | 温度: | 30°C |
| Apple健康指标: | 147 | | |

设备组件

| 所有已验证的组件: | 通过 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|----|---|----|-------|
| 组件 | 通过 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
| 环境光传感器 | 通过 | 30 33 31 30 39 37 36 41 37 46 37 33 00 | | 不适用 |
| 后置摄像头 | 通过 | 26 A3 41 02 04 71 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像头模块 | 通过 | DN82462FS4D1CDK2E | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 通过 | 24 CB 14 25 14 78 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | 通过 | DN82442TRCR1M2K34 | | 不适用 |
| 后视摄像机 | 通过 | 19 CA 74 17 13 52 00 00 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | 通过 | GCF24364PN01CY04Q | | 不适用 |
| 电池 | 通过 | F5D2446CRNJ20J79W | | 不适用 |
| 芯片板 | 通过 | FC2NWNXK5C | | 不适用 |
| 前置摄像头 | 通过 | 43 08 03 88 CD 23 00 00 | | 不适用 |
| 前置摄像头模块 | 通过 | GCF2457AMXQ1CXC1J | | 不适用 |
| 前红外摄像机 | 通过 | C5 24 91 51 64 49 F5 F7 | | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | 通过 | F8P24261UKV15F4JU | | 不适用 |

| | | |
|--------|---|-----|
| LCD | G9N2487PM5U14YDAP+A100000 00000000001D0+FX924635D571V 3C9U0000000000000000000000000000 0000+2487R0000000NC000000JC BSCF1007BP000000000000000000 0000000000000000NKLC8K4442G FTRSBA0012012 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | FX924635D571V3C9U0000000000 000000000000000000 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 33 31 30 39 37 36 41 37 46 37 33 00 | 不适用 |
| MLB | F3X25030ZK31L9XC | 不适用 |
| 未加工面板 | G9N2487PM5U14YDAP+A100000 00000000001D0+FX924635D571V 3C9U0000000000000000000000000000 0000+2487R0000000NC000000JC BSCF1007BP000000000000000000 0000000000000000NKLC8K4442G FTRSBA0012012 | 不适用 |
| 振动器电动机 | GH72455373N1H5P85+XAP1XX | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.6
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

| | | | |
|------------|-----------|--------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机/闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助) : | 成功 | 前置摄像头 (辅助) : | 成功 |
| 底部麦克风: | 成功 | 前置麦克风: | 成功 |
| 后置麦克风: | 成功 | 陀螺仪: | 成功 |
| 面部ID: | 成功 | 自动旋转: | 成功 |
| 总体: | 成功 | | |

测试时间: 00:07:31

报告详细信息

报告 UUID: b9ee53ea-4649-487e-8fce-005b99fcfb91
 报告日期: 2025-11-08 16:13:07 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2
 数字签名: sGDwLUxRkn/ZeDsMGnaWzq7Jm1y!PrMM7z6vLBADtAh4araV/KN/Ouqn98PBmxDRCrH2mcLN6epmCmQUUXvCz8vRzKhOFB3RF+eQ6Nt8LyqQ+dyYakGxe8/s/wmwsUnP5BSIJ6Hp/e8lGR0mmDq3hZ5XPK2VC9lVey6mdDdNkNHFXoOsSbOyQy72ql/3JGb+4NsbtMPoYX/+pjeV48okBvkQb00kY4DxlSJhb9JmnSQWePcqH2Qcd18ZGz0Ze1Kojphogf6BRlA/fEdKuiEpwBlwxidKnTkhhombmFSForMlimJwApH2QmG8rlC3Y+CpTsdrv+k9/0qt+Rw==

操作员

监察员