



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight  
 营销名称: iPhone 13  
 颜色: Starlight  
 RAM: 4GB  
 序号: LM69MXQ69H  
 名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight  
 IMEI: 354196928107810  
 IMEI2: 354196928227451  
 MEID: 35419692810781  
 Wi-Fi MAC 地址: fc:aa:81:5e:af:24  
 内部机型: MLPG3  
 A型号编码: A2633  
 固件版本: 18.5  
 区域: TA/A  
 UUID: 00008110000E4D040AD1801E  
 ECID: 000E4D040AD1801E  
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
 MDM状态: [已锁定](#)  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354196928107810, 128GB

## 电池信息

序号:	FG9147512GS18FM4Z	生产日期:	202147
充电次数:	1547	容量:	2966 / 3208 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	92%
健康水平:	92%	温度:	33°C
Apple健康指标:	118		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 34 39 46 30 31 44 30 31 00		不适用
后置摄像机	13 6A 84 16 02 51 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL148676DGQ7172T		不适用
后置超宽摄像头	13 CB 63 05 22 97 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF138433YJQ59R2C		不适用
电池	FG9147512GS18FM4Z		不适用
芯片板	LM69MXQ69H		不适用
排线	46 57 50 31 33 39 32 35 35 41 4C 51 39 34 38 41 41 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A E1 29 4B 9F		不适用
前置摄像机模块	F0W14520V43Q7GJ6W		不适用

前红外摄像机	C5 14 93 51 14 C1 10 15	不适用
前红外摄像机模块	F8P147342F3Q1QGH7	不适用
LCD	GVC14760UXPPR5RAK+A0A519KX 11B144114370+G4M14450UBH17 VP98+0A056281000130001156589 263+00000000000000000005AB AH47MP0ZHA514LC5000000000 100000000000000000AP2J456WU XRNJ4AAAACAB0	不适用
LCD-玻璃	G4M14450UBH17VP98+0A056281 000130001156589263	不适用
光传感器	30 33 31 38 34 39 46 30 31 44 30 31 00	不适用
MLB	G2C150300LH0X7LB	不适用
未加工面板	GVC14760UXPPR5RAK+A0A519KX 11B144114370+G4M14450UBH17 VP98+0A056281000130001156589 263+00000000000000000005AB AH47MP0ZHA514LC5000000000 100000000000000000AP2J456WU XRNJ4AAAACAB0	不适用
振动器电动机	FTN129738B203398J+XPA1XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.5  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:04:52

### 报告详细信息

报告 UUID: f5c565d7-100c-45a0-a076-edae0f91b1eb  
报告日期: 2025-07-01 15:39:55 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
数字签名:

c5npzf dxDuloD0Gv1yPYw1dU79bgvr2QdW7f5POCrIE3mjssoleFkQZDjVwVxSIKWZaUoPxBr39d+yXVkeVz3E1kNpK9Z+0bWh2JH4YYEdLjJrsZ9V2INsLbLsjtgoYz2VWKT3FnlYq0FfSWeHFtXI+i53bucE77o6HhLUkOhtgDn+Kh5sN23LmNqSAO2fyhD5dFZhGR1OgcY2u589SjQDwALiWt0ureJrH9SAUcnGjdpwTLc/UEVQ9Gv8Zdxom7Dq8JiesGj1yb9YifYlBF6s3Sz+CLdXZW78Qs42QmR4ygH7fuzEVIUvkH3YxYTW2eASrUnv94l/YTAyZdNcQ==