

硬件报告



客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师：cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 512GB Sierra Blue
营销名称：	iPhone 13 Pro
颜色：	Sierra Blue
RAM：	6GB
序号：	L20YF0H77H
名称：	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 512GB Sierra Blue
IMEI：	359663601291794
IMEI2：	359663601215504
MEID：	35966360129179
Wi-Fi MAC 地址：	ac:49:db:a7:2c:38
内部机型：	MLVU3
A型号编码：	A2638
固件版本：	16.1.1
区域：	TA/A
UUID：	00008110001965D90C32801E
ECID：	001965D90C32801E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:359663601291794, 512GB

电池信息

序号：	F5D1324DEQ613RK8S	生产日期：	202132
充电次数：	1	容量：	3075 / 3076 mAh
损耗程度：	1%	充电量：	100%
健康水平：	99%	温度：	27°C
Apple最大容量 (UI)：	100%	Apple健康指标：	168

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	03182A41770C		不适用
后置摄像机	11 6E 30 11 05 24 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81341CE6BQ1NMDQ		不适用
后置超宽摄像头	12 6B 96 22 20 55 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN81345AUAH02J01Y		不适用
后视摄像机	11 CA 68 20 22 23 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF13022UXMKGRP42		不适用
电池	F5D1324DEQ613RK8S		不适用
芯片板	L20YF0H77H		不适用
排线	46 57 50 31 32 34 32 38 46 5A 47 51 39 34 38 44 31 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 F9 F9 15 52 16		不适用
前置摄像机模块	DNM12911JQ6Q7H53Y		不适用
前红外摄像机	C5 14 11 4D 44 05 F7 FE		不适用
前红外摄像机模块	F8P13422VWQQ1QHF4		不适用
LCD	G9N1317Z31TPQCKAH+A100000		不适用

[illegible]

LCD-玻璃	FX912863B1A17VP98+050042570 00131001039606263	不适用
光传感器	03182A41770C	不适用
MLB	G2C13670AD80X3Y8	不适用
未加工面板	G9N1317Z31TPQCKAH+A100000 0000000000141+FX912863B1A17V P98+050042570001310010396062 63+00000000000000000000IB7UC 52381SK00000000000000000000 000000000000000HC7J2550CFCN H8A0002001	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 14 11 4D 44 05 F7 FE 06 10 73 26 15 33 0E 0C	不适用
振动器电动机	GH7134737GY07428Y+XAP1XX	不适用

软件信息

```
操作系统名称:      iOS
操作系统版本:      16.1.1
1:      'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'
```

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD 彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:03:14

报告详细信息

报告 UUID: f20756fb-bd33-4d9f-8cf4-398873f1567b
报告日期: 2025-03-20 14:13:09 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

LkeX4FpwrY34rdka5boJbhjU6Is2mXLk1k1AO10knXX0VTQ3uo8EN9f1kEs0wGSmJMBfaBs5Oqljg9JLskgcAPdM8r3JsrKirgAnsuQj56cWReQXOQujLmsyQ4GwnmBfOb680JncHKJFGqU9wAABJDyx0XxQ/Ylx2BZFTvgrV6md23TCPm3QISi9G8DkctPY3GvLxPTlv/t10t06T4CrMXx6pc0T4VLLPC1KmNrCw5KwDAfXaVvAq4ymgBqXspvBzwb6JDHD8FGHdyXUd0x1K+KZ9y4VdNnewWK4FTbN+rtlaY172fXN3RP+ SOMp5SP+N3mdyVdDE6U1/EoWr0pA=