



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 15 Pro Max 5G 256GB White Titanium  
营销名称: iPhone 15 Pro Max  
颜色: White Titanium  
RAM: 8GB  
序号: HQ29FXVXPK  
名称: iPhone 15 Pro Max 5G 256GB White Titanium  
IMEI: 351149510666084  
IMEI2: 351149510563604  
Wi-Fi MAC 地址: a4:f8:41:3b:8b:b2  
内部机型: MU783  
A型号编码: A3106  
固件版本: 17.4.1  
区域: ZP/A  
UUID: 0000813000014DCE0C9A001C  
ECID: 00014DCE0C9A001C  
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)  
MDM状态: 解锁  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351149510666084, 256GB  
SIM卡: IMSI: 466977607774737, ICCID: 89886971809769046611, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F5DH1C00TX700006TS	充电次数:	3
容量:	4488 / 4395 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	88%	健康水平:	100%
温度:	28°C	Apple最大容量 (UI):	100%
Apple健康指标:	58		

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 37 30 32 31 37 30 30 45 00		不适用
后置摄像机模块	GCF3517E UHU1RXLTE		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL351348AG24264K		不适用
后视摄像机模块	DN83515FU6H1W231A		不适用
电池	F5DH1C00TX700006TS		不适用
芯片板	HQ29FXVXPK		不适用
前置摄像机模块	F0WH1K029QL0000042		不适用
前红外摄像机模块	F8P35020P0P1XFC8Z		不适用
LCD	G9N3507V NK41PHRAL+A1000000 000000000130+FXGGWU02HVQ00 004MB+90000000000000000000 0000+3507X0000000NA000000JD C8FH1737BU0000000000000000 0000000000000000NNATAL4960J T6RS4B0002012		不适用
LCD-玻璃	FXGGWU02HVQ00004MB+900000		不适用

00000000000000000000

光传感器	30 33 31 31 37 30 32 31 37 30 30 45 00	不适用
MLB	G2CH24013FN0000DEY	不适用
未加工面板	G9N3507Vnk41PHRAL+A1000000 000000000130+FXGGWU02HVQ00 004MB+90000000000000000000 0000+3507X0000000NA000000JD C8FH1737BU0000000000000000 0000000000000000NNATAL4960J T6RS4B0002012	不适用
振动器电动机	FTNH1N01C580000L3+8C1B3	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 17.4.1  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:11:24

### 报告详细信息

报告 UUID: f8fdd716-c276-4cc3-9d44-f801c5ba20de  
 报告日期: 2025-04-10 10:34:15 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
 数字签名:

Vgg4VzeRNysxlo1gw7498Ec0wlaA+WojOlstohZf0+p65is0Bh22E9Cu7EPcKwxNAFW+cqf+hGvHryUD2e70QpxuDIE088FLGCNm2TMz3i2LFBbw2jtlFm2dZl2diDRUSlonWMXp0XUFg/OiV+pNVMd0VbFHKLbv90BQZ/5LIORVc  
 PycG9SHg9U2B0uP70JkAMzjQfNV70HA2TVXN0ytqB/pd1FGkKCFQOoxsR8bQTVgm9s2Cz8lpgJkwEF2qkklOb+99O8kEkTmL75NarBlKuj9HDWAAQYS+7abFey7I3MSURtSsuVHSq56Qs/41SKtQIREHD9Hu6OfXjhTVEVQ==

操作员

监察员