



# 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

#### 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Blue Titanium

营销名称: iPhone 15 Pro Max 颜色: Blue Titanium

RAM: 8GB

序号: M07WFCVWKR

名称: iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Blue Titanium

IMEI: 353650694657375 IMEI2: 353650694825758 Wi-Fi MAC 地址: ec:81:50:d4:d3:b9

内部机型: MU7A3 A型号编码: A3106 固件版本: 18.5 区域: ZP/A

UUID: 00008130001C1C612EE3803A

ECID: 001C1C612EE3803A

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353650694657375, 256GB

SIM卡: IMSI: 466977001068414, ICCID: 89886972104700544984, 插槽: 1

电池信息

序号: F5DGYQ027QU00006TU 充电次数: 476 3732 / 4395 mAh 16% 容量: 损耗程度: 充电量: 91% 健康水平: 84% 31°C Apple健康指标: 温度: 146

#### 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同

环境光传感器 30 33 31 39 36 37 38 39 31 33 30 不适用

45 00

GCF3371CJP91RXLHH 不适用 后置摄像机模块 后置超宽摄像头模块 DN83356L10424254L 不适用 后视摄像机模块 DN83391QRNL1W231K 不适用 电池 F5DGYQ027QU00006TU 不适用 芯片板 M07WFCVWKR 不适用 前置摄像机模块 F0WGY602H730000042 不适用 前红外摄像机模块 HNQ33667Z5C1XF694 不适用 LCD G9N3336TER91PHRA5+A1000000 不适用

> 00000000230+FXTGX4017G7000 04MB+9000000000000000000000 000+3336U0000000NK000000JD8

6CK0253YU0000000000000000000 00000000000000NTAY8L29100P

RRS4A0002012

LCD-玻璃 FXTGX4017G700004MB+9000000

000000000000000000

光传感器 30 33 31 39 36 37 38 39 31 33 30

45 00

MLB G2CGZB00TGU0000DEY

G9N3336TER91PHRA5+A1000000

不适用

不适用

不适用

不适用

000000000230+FXTGX4017G7000 04MB+9000000000000000000000 000+3336U0000000NK000000JD8 6CK0253YU0000000000000000000 00000000000000NTAY8L29100P

RRS4A0002012

GH7GZ050GVK00000L2+88BA3 振动器电动机 不适用

## 软件信息

未加工面板

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.5

' Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:23

# 报告详细信息

报告 UUID: 05604ce7-cd4c-440d-841a-f00992ec293b

报告日期: 2025-06-10 14:37:40 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:

cMtdus04nfBn6LBufTZdPTYcP+Xoo7+dlVzlx9JUbPbLSsB+vkTEh01lLvdn/mWFhwtSgEhir2rBYgQwwYiDCfytNi2Y7itQ8GH2lOErjv16NEqtZL1Kw1SkACdDE/9FR5fa/o3cQj09DYTplebjBwPHU26/uY16lkqTFpSC1WUnUkzTPx3XuB4ygBa4S0FFqjcSiNOO0l2B0rhDNrsNJzKtezRXm8dzr/d9WsHtfe+2K1A7mG3scJNKhYzFvZu2Hy/kz2vxBrf+1RAfomDRpQCVtoDtCpoMxsOeAs7Gcj3N7PoZ/kTCeT0FVfndWVaUKUPmp7kazblqQn//Hl0qFw=

操作员 监察员