



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 15 Pro 5G 128GB Natural Titanium
营销名称: iPhone 15 Pro
颜色: Natural Titanium
RAM: 8GB
序号: GG95YYXN9Y
名称: iPhone 15 Pro 5G 128GB Natural Titanium
IMEI: 353946311060906
IMEI2: 353946311495763
Wi-Fi MAC 地址: 10:a2:d3:5d:46:24
内部机型: MTUX3
A型号编码: A3102
固件版本: 18.4.1
区域: ZP/A
UUID: 00008130000178D61112001C
ECID: 000178D61112001C
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353946311060906, 128GB
SIM卡: IMSI: 466977501400780, ICCID: 89886971509750507361, 插槽: 1

电池信息

| | | | |
|------|--------------------|------------|-----|
| 序号: | F5DH1H00W2F00006TQ | 充电次数: | 429 |
| 容量: | 2977 / 3254 mAh | 损耗程度: | 9% |
| 充电量: | 47% | 健康水平: | 91% |
| 温度: | 38°C | Apple健康指标: | 123 |

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|--|----|-------|
| 环境光传感器 | 30 33 31 31 38 32 30 44 35 38 37 42 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | GCF350215UK1RXKYC | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DNL35050CBK1V6P45 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | GCF35125ZC923415N | | 不适用 |
| 电池 | F5DH1H00W2F00006TQ | | 不适用 |
| 芯片板 | GG95YYXN9Y | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | GCFH1M01DWQ0000041 | | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | F8P34971HAF1XF78N | | 不适用 |
| LCD | GVC3462486Q2DGNAB+A2B7393 221B141512720+FXRH0A00XRU00 0064T+9000000000000000000000 000+00000000000000000000DPA VH93MP20F0D3X9KHSUW003000 | | 不适用 |

020000000000000000AY5L44416
H9RS0ABBB0AAB

| | | |
|--------|--|-----|
| LCD-玻璃 | FXRH0A00XRU000064T+90000000 0000000000000000 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 33 31 31 38 32 30 44 35 38 37 42 00 | 不适用 |
| MLB | G2CH2000BVG0000BXV | 不适用 |
| 未加工面板 | GVC3462486Q2DGNAB+A2B7393 221B141512720+FXRH0A00XRU00 0064T+90000000000000000000 000+00000000000000000000DPA VH93MP20F0D3X9KHSUW003000 020000000000000000AY5L44416 H9RS0ABBB0AAB | 不适用 |
| 振动器电动机 | GH9H1U401CH000009F+A6DA4 | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

| | | | |
|-----------|----|-------------|-----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 不可用 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助): | 成功 | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 底部麦克风: | 成功 | 前置麦克风: | 成功 |
| 后置麦克风: | 成功 | 陀螺仪: | 成功 |
| 面部ID: | 成功 | 自动旋转: | 成功 |

总体: 成功

测试时间: 00:19:08

报告详细信息

报告 UUID: e3480e90-85be-4e8a-ac3a-10d7f533d88f
报告日期: 2025-05-19 11:26:02 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

ID|L|OrASROSvfil6L3dcbOxT4uKmsnHc76F+e13s3U/4uG13UUxEK3acbiIHJkM8tbK910lHhg+BkOvSgRhQ9J1JU|BSBwXZ7q8/rpdqbwG00D1qJeU0cUpSnpqqXIKOFs9ZLLNiWAQV2DwMUvQE1ZNigaj6OTPMedQttMG0e+9dRpg3D6fMuA2HyRoQjMz/otL8kgqEFFGjyzYQ1ih77Yir10nbo5zeOevXWxRPN4I5zgsFsjYwEklRKL11EOew+i0la0zB/HotLly4nVcdUcQJjgQ8iYkqgYZtjVoonNrSgpL0DJkgOxDtCQwCeW7SVkoDslKQDizz2/MFg==

操作员

监察员