



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称:	iPhone 13
颜色:	Starlight
RAM:	4GB
序号:	CP9T7CV9V2
名称:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI:	352585503787867
IMEI2:	352585503570107
MEID:	35258550378786
Wi-Fi MAC 地址:	4c:97:cc:8f:fc:fc
内部机型:	MLPG3
A型号编码:	A2633
固件版本:	17.4.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110000038CA1A03A01E
ECID:	000038CA1A03A01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:352585503787867, 128GB

电池信息

序号:	FG9412704VE18FMBT	生产日期:	202412
充电次数:	217	容量:	3005 / 3208 mAh
损耗程度:	7%	充电量:	49%
健康水平:	93%	温度:	29°C
Apple最大容量 (UI) :	94%	Apple健康指标:	137

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 41 38 35 31 36 37 37 44 00		不适用
后置摄像机	3A CF 89 20 06 66 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL41240HFBQ7172G		不适用
后置超宽摄像头	38 D2 02 11 08 70 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM41212LF70V4K1B		不适用
电池	FG9412704VE18FMBT		不适用
芯片板	CP9T7CV9V2		不适用
排线	46 57 50 34 30 39 37 42 52 42 4D 51 39 34 38 43 4B 00		不适用
前置摄像机	30 25 02 07 5B 14 7A EB		不适用
前置摄像机模块	DNM411105230KG12Z		不适用
前红外摄像机	C5 35 14 65 06 56 EB 07		不适用
前红外摄像机模块	F8P41162L6JQ1QGB0		不适用
LCD	G9Q4115BKBAPR5QAU+A200000 000000000101+GLD40841L3A17		不适用

	VP9N+0A09624200014300112361 5263+4115F0000000Q6000000JE 34HJ1538YJ00000000000000000000 0000000000000000AP2M0940A4 2NJ4A0002011	
LCD-玻璃	GLD40841L3A17VP9N+0A096242 000143001123615263	不适用
光传感器	30 33 31 31 41 38 35 31 36 37 37 44 00	不适用
MLB	C7H41370NLW0X7LAD	不适用
未加工面板	G9Q4115BKBAPR5QAU+A200000 0000000000101+GLD40841L3A17 VP9N+0A09624200014300112361 5263+4115F0000000Q6000000JE 34HJ1538YJ00000000000000000000 0000000000000000AP2M0940A4 2NJ4A0002011	不适用
振动器电动机	FTN41263PAW03398S+MQC2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 17.4.1
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics' , '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		
总体:	成功		

测试时间: 00:06:13

报告详细信息

报告 UUID: 46ee9bb8-68ed-4509-8127-d86bc4c28ec9
 报告日期: 2025-04-24 16:37:47 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
 数字签名: N+va69NIUSuz7cDXh03jsgtf3HQLI29JnKJSav1HsKXbaEGR9O14hRZjhUCxutl3NbNFX9q12t+J+mjwmjXB+mcJ9EJUh6yN36PgoaD42vNxrn96Si2ONoeNi7Wqlj2ga3ALnoAPdYVndikRArdOtgu2SZTirBShQsNPbXZwmp/K57N56avv1//P0gAQ2HGc+dH3fy8DVgpMHieNG7nFhX75yjlGzKbSI6229SR0At74C6gKKOKYqFYlZoh0ugrpVjnx1h2uNWREnzcwDQyrBdxnZTOYKYKfHZDeZ/PIRqqz7S3GdTd24BWSanrl6ajl9A8DnoyrhNiyRzQ2oA=

操作员

监察员