



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

擦除提供商: Blancco

客户所在地: Taiwan

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

| | |
|---------------|--|
| 制造商: | Apple, Inc. |
| 机箱类型: | Mobile Device |
| 机型: | iPhone 11 GSM+CDMA 128GB Green |
| 营销名称: | iPhone 11 |
| 颜色: | Green |
| RAM: | 4GB |
| 序号: | C6KZMKSQN73K |
| 名称: | iPhone 11 GSM+CDMA 128GB Green |
| IMEI: | 353996108556152 |
| IMEI2: | 353996108474869 |
| MEID: | 35399610855615 |
| Wi-Fi MAC 地址: | 80:0c:67:c4:89:1a |
| 内部机型: | MWM62 |
| A型号编码: | A2221 |
| 固件版本: | 18.5 |
| 区域: | TA/A |
| 原产国: | Foxconn Shenzhen, China |
| 生产日期: | 201944 |
| UUID: | 00008030000670222202802E |
| ECID: | 000670222202802E |
| 查找我的iPhone: | 解锁 (硬件) |
| MDM状态: | 已锁定 |
| 磁盘: | 未知供应商, 序号: IMEI:353996108556152, 128GB |

电池信息

| | | | |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号: | F8Y94320AYEM6YN71 | 生产日期: | 201943 |
| 充电次数: | 1611 | 容量: | 3247 / 3092 mAh |
| 损耗程度: | 0% | 充电量: | 40% |
| 健康水平: | 100% | 温度: | 32°C |
| Apple健康指标: | 170 | | |

设备组件

所有已验证的组件:

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|---|----|-------|
| 环境光传感器 | 30 45 42 42 38 34 33 34 41 32 31 37 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | A0 00 00 00 00 10 AD 0B | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | GPM94279G56K91Q1W | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 61 09 95 CB 61 09 16 41 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | GPM94272YCBJTJ21Z | | 不适用 |
| 电池 | F8Y94320AYEM6YN71 | | 不适用 |
| 芯片板 | C6KZMKSQN73K | | 不适用 |
| 排线 | 46 57 50 39 34 30 32 45 48 46 39 4A 4A 37 59 38 4B 00 | | 不适用 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 前置摄像机 | 28 28 B1 7E E3 66 DD 93 | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | F0W93951HNBjYW43F | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 94 58 51 95 D2 0B 15 | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | DNM93953KSKKT5C4Y | 不适用 |
| LCD | F7C9441J2NSKV27A5+J132F4TJ2 0V7A1G11+F7C9437M9G9KWPNA A+CX594310A2TN2N3AD+14D12 DBABF0MT81ZCB+C439426U0AW LMD5A5+WFF17D3 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | FX993154951KQ5R69+180171345 57172046100770193 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 45 42 42 38 34 33 34 41 32 31 37 00 | 不适用 |
| MLB | C7H94430Y24L74063 | 不适用 |
| NVME | 0b200623e0845e1d | 不适用 |
| 未加工面板 | F7C9441J2NSKV27A5+J132F4TJ2 0V7A1G11+F7C9437M9G9KWPNA A+CX594310A2TN2N3AD+14D12 DBABF0MT81ZCB+C439426U0AW LMD5A5+WFF17D3 | 不适用 |
| 振动器电动机 | FTN93971N6FKPJRAD+XMAYM2 | 不适用 |
| iOS附件 | 239DD1AE57948400F765F9730C8 5DDAE | 不适用 |

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

| | | | |
|----------|----|------------|----|
| WiFi： | 成功 | 蓝牙： | 成功 |
| 扬声器： | 成功 | 接收器： | 成功 |
| 耳机： | 成功 | 摄像机闪光灯： | 成功 |
| 电池充电： | 成功 | LCD彩色： | 成功 |
| 触摸： | 成功 | LCD 背光： | 成功 |
| 加速计： | 成功 | 相似度： | 成功 |
| 指南针： | 成功 | USB： | 成功 |
| 振动： | 成功 | 音量键： | 成功 |
| 屏幕锁定键： | 成功 | 静音键： | 成功 |
| 气压计： | 成功 | AGPS： | 成功 |
| 摄像头（辅助）： | 成功 | 前置摄像头（辅助）： | 成功 |
| 电池损耗： | 成功 | 底部麦克风： | 成功 |
| 前置麦克风： | 成功 | 后置麦克风： | 成功 |
| 陀螺仪： | 成功 | 面部ID： | 成功 |
| 自动旋转： | 成功 | | |

总体： 成功

测试时间: 00:04:08

报告详细信息

报告 UUID： b498b2a6-5930-4f84-8651-eca49a68b96b
报告日期： 2025-06-03 10:36:18 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

f00WT+wDDwkEZlfOk8+/CWDj80RyLnkGHDGriVWFFMLENEPPMeaxxBZ/HfSYScRlMrJJrwrztXzZQJ0zwdWsbY6WTBrz7GoVKlPlhXxxKqzDBdDgS1UEVcyRX06WMBcB4R461hFWrLudlk1vmnMhOhrJAXa0SgUU1VFw+j4rfseaS
R1i1ncR8zlfSq7Qe70/5wwVVTazYlGo+lJswZWb3eoR67gtMuZneIsG95guVpUpzCm0TR6GIXsC86EXbDsDw+bQ7CZPc04+io/AEQSVSgWtGvVF4Z86vh8oWliM4evfkK4dPwUOX29me+atKqvsgxYMzOWQ5Q/gUE9mBS9Kw==

