



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Plus 5G 128GB Midnight
营销名称: iPhone 14 Plus
颜色: Midnight
RAM: 6GB
序号: LLQ0XG3RDY
名称: iPhone 14 Plus 5G 128GB Midnight
IMEI: 350979739116763
IMEI2: 350979738531566
Wi-Fi MAC 地址: 58:b9:65:49:dd:59
内部机型: MQ4X3
A型号编码: A2886
固件版本: 18.6.2
区域: TA/A
UUID: 000081100014502C0C09401E
ECID: 0014502C0C09401E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350979739116763, 128GB

电池信息

序号:	FQ1237454J422HQ1M	生产日期:	202237
充电次数:	535	容量:	4085 / 4325 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	99%
健康水平:	94%	温度:	30°C
Apple健康指标:	123		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 43 45 43 44 31 30 30 37 00		不适用
后置摄像机	22 CF 46 09 05 52 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF2382RUTK1985X3		不适用
后置超宽摄像头	21 CE 13 10 23 05 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM2396171Q1CXF3V		不适用
电池	FQ1237454J422HQ1M		不适用
芯片板	LLQ0XG3RDY		不适用
排线	46 57 50 32 32 38 36 45 50 33 4E 51 39 34 38 42 43 00		不适用
前置摄像机	71 25 18 88 CC 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	FOW24170BAMPK661W		不适用
前红外摄像机	C5 24 94 55 46 08 EB F7		不适用

前红外摄像机模块	HNQ2436H0AW15F1R2	不适用
LCD	G9Q2372Q4C51C9FA3+A1000000 0000000001F0+FXC22520P861CM D9Q+20002258000114001571499 983+2371Q0000000QZ000000IC8 UC50913BQ0000000000000000 0000000000000000AY7K3420U7 HRS6A0000000	不适用
LCD-玻璃	FXC22520P861CMD9Q+20002258 000114001571499983	不适用
光传感器	30 33 31 38 43 45 43 44 31 30 30 37 00	不适用
MLB	FG124521B321M1656	不适用
未加工面板	G9Q2372Q4C51C9FA3+A1000000 0000000001F0+FXC22520P861CM D9Q+20002258000114001571499 983+2371Q0000000QZ000000IC8 UC50913BQ0000000000000000 0000000000000000AY7K3420U7 HRS6A0000000	不适用
振动器电动机	GH723653S5U1HNY8E+MFAN12	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.6.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: **成功**

测试时间: 00:09:51

报告详细信息

报告 UUID: 3e0b97b1-63f0-4d9f-8a6c-163b7b4d5f37
报告日期: 2025-09-11 14:58:20 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

Wc6j55wvyPgdfsCSTvN7ZIZfKq91MmNrbGjTvs6W1jOb3Vs6IChv4yN0rn9vjtoNFzgzKYGczZ8sXezUx9crCEXNck2We9WPwhYRkfxXnzCLJGs9j0z9Y8SMQKHDkYezFTVin1/TyGe3L2QkleNdk3hvqvUFaHqf4JL0z5cxNMtHpUs
RCxGV5LYG3wkvFnnunDsG4RqvUi31VxjdlZx5nXnUOPFX75euDYkVmZtcmZjdGy3Jvl6pMyqQnliVZoXq7i3g5p3LxwBaQdQr1ojwyOQX28jjuZ3uf7dbq2s1vseq6lh02592gVY3s+STJbeySvUwhqF5f0Hsz+NFdpfauw==