硬件报告



客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: 台湾

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam004@gmail.com

自定义字段

_ro.imei_match.status: check_ok

硬件详细信息

制造商: Vivo

机箱类型: Mobile Device

机型: V2041 营销名称: V2041 RAM: 8GB

序号: 3059780349006YK

名称: V2041

IMEI:865109059251457IMEI2:865109059251440已获得根权限:Not rooted

内部机型: V2041

固件版本: TP1A.220624.014

FRP: 解锁 MDM状态: 未知

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:865109059251457, 128GB

SIM卡:未知的IMSISIM卡:未知的IMSI

电池信息

容量: - / 4910 mAh 充电量: 11%

温度: 29℃

软件信息

 操作系统名称:
 Android

 操作系统版本:
 13

1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2' 2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 麦克风: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 屏幕锁定键: 成功 音量键: 成功 AGPS: 摄像头(辅助): 成功 成功 前置摄像头(辅助): 成功 指纹: 成功

自动旋转:

成功

总体: 成功

测试时间: 00:09:56

成功

报告详细信息

陀螺仪:

报告日期:	2025-04-22 17:28:12 (+0800)				
软件版本:	Blancco Mobile Diagnostics and	Erasure	5.6.2		
数字签名:					
i90DZ52fRNzpLN10xpjho1Kch1SW8WCkJ5NPJsOlup2yLxQPxcPqH8NA0BRxz2hdBXCy7mY6sLOfonxP6n8KSgVePtW/31Z93VFvMqOuAmeLURYksU2yCEJA9bKrznqDqVnIMGRYcxTYpYawbjvM0nOzCBfUuPBohFFvzv1AUa7knh 8hP9KQ+tHkIT/br2M229phNAGaaiYG5wmGEP1c6iX158Px6oOt/D2pqVNq5OMloMwGe6AzQa3TXvX7NS0HGpZ3qm4aUSKEZqpMn5g0L7fCoyKEzLYZw8gJkx7BCR8zA4Cl1sIQvO+ktf70bzAgtQ5rWMSdntoniH1UPWVhEg==					
授	操作员			监察员	

47ddecb4-daa9-4293-94a6-477cfd851e26

报告 UUID: