



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
营销名称: iPhone 13 Pro Max
颜色: Sierra Blue
RAM: 6GB
序号: V7P7P0XQM9
名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
IMEI: 353287214996551
IMEI2: 353287215098407
MEID: 35328721499655
Wi-Fi MAC 地址: f4:be:ec:0a:60:f9
内部机型: MLL93
A型号编码: A2643
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 00008110000A796A0E01801E
ECID: 000A796A0E01801E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 已锁定
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353287214996551, 128GB

电池信息

序号:	F5D133416T213X98L	生产日期:	202133
充电次数:	576	容量:	4094 / 4325 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	61%
健康水平:	94%	温度:	32°C
Apple健康指标:	116		

设备组件

所有已验证的组件:

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 31 32 43 39 31 44 37 44 00		不适用
后置摄像机	12 CC 03 02 04 50 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81367L9XKQ1NMAM		不适用
后置超宽摄像头	12 6C 70 05 08 48 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL1367AJ42Q26C17		不适用
后视摄像机	12 CE 41 02 13 46 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF1334D41FKGRP4A		不适用
电池	F5D133416T213X98L		不适用
芯片板	V7P7P0XQM9		不适用
排线	46 57 50 31 33 30 35 42 33 57 52 51 39 34 38 43 46 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 FA 15 53 03 C1	不适用
前置摄像机模块	DNM13342E97Q7H55H	不适用
前红外摄像机	C5 14 16 55 34 82 05 0C	不适用
前红外摄像机模块	F8P13846MY4Q1QH18	不适用
LCD	G9N131224SAPQCLAM+A100000 00000000002B0+FXC12930XYJ0J W493+1301032000012600104160 2263+00000000000000000000AB7 LK51019SL000000000000000000 000000000000000LCBJ294C93M NLAA0002012	不适用
LCD-玻璃	FXC12930XYJ0JW493+130103200 00126001041602263	不适用
光传感器	30 33 31 30 31 32 43 39 31 44 37 44 00	不适用
MLB	G2C14021AWF0XDJA	不适用
未加工面板	G9N131224SAPQCLAM+A100000 00000000002B0+FXC12930XYJ0J W493+1301032000012600104160 2263+00000000000000000000AB7 LK51019SL000000000000000000 000000000000000LCBJ294C93M NLAA0002012	不适用
振动器电动机	GH71333685Y07478P+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:07:41

报告详细信息

报告 UUID： 5925f09a-a126-4e17-8ae0-20c4a4528390
报告日期： 2025-05-20 10:11:35 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

kDkfoJjWrpobom1Cx23zPP2njinB6+dnDYdFxU4zUyFqX4q6T3FeZeC571w4MIEaVhTNokFhBcu8re2LQEsd7fQlvQ258rVt6aTP5r63yvx83uR6YGxWQKINse5rhbrTQ07Wg5ZWiiiYkAld+BdxcYqV7DP3PQ/FqmsxPPWu8cAeb
W07IIeKEAqBg7z8xOoWvmiV8NwO4y3/vjwQxy4Ds6TJeWyk935W/uEk57Gh66wfrMvqy9W90BqJ/VIA45ojuL5VgY6yrlvEso3BFSTvQ+pCY6ZLzft8TDPJcdlhZDzu3byAsDB0D7wtWAUwoW7+rWL9F/IOOJJGchlxQ==

