



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple  
营销名称: iPhone 14 Pro  
颜色: Deep Purple  
RAM: 6GB  
序号: JWWJ652RDF  
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple  
IMEI: 358267710082812  
IMEI2: 358267710454029  
Wi-Fi MAC 地址: 5c:3e:1b:17:34:a0  
内部机型: MQ1F3  
A型号编码: A2890  
固件版本: 18.4.1  
区域: TA/A  
UUID: 00008120001258E821DB401E  
ECID: 001258E821DB401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358267710082812, 256GB

## 电池信息

序号:	F5D235695TC21PK7S	生产日期:	202235
充电次数:	896	容量:	2763 / 3181 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	45%
健康水平:	86%	温度:	31°C
Apple健康指标:	186		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 42 42 42 44 37 38 30 30 00		不适用
后置摄像机	22 6D 27 03 01 02 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82352A0Y112J51Z		不适用
后置超宽摄像头	21 CC 81 07 11 98 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23342PCD15FY1K		不适用
后视摄像机	1C D1 66 23 19 59 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82347JAVM15F91N		不适用
电池	F5D235695TC21PK7S		不适用
芯片板	JWWJ652RDF		不适用
前置摄像机	87 16 25 18 CD 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF23457BLY1CX84V		不适用
前红外摄像机	C5 24 50 55 84 44 FF F4		不适用

前红外摄像机模块	HNQ23576PBD15F6RF	不适用
LCD	G9N2361H00N14YCAV+A1000000 000000001B0+GR9228429KC1TR J940000000000000000000000000000 00+2357G0000000NT000000IC8R L54459BO0000000000000000000000 00000000000000LCAK3165SE5 RS9A0002002	不适用
LCD-玻璃	GR9228429KC1TRJ940000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 42 42 42 44 37 38 30 30 00	不适用
MLB	G2C237500H91JTK3	不适用
未加工面板	G9N2361H00N14YCAV+A1000000 000000001B0+GR9228429KC1TR J940000000000000000000000000000 00+2357G0000000NT000000IC8R L54459BO0000000000000000000000 00000000000000LCAK3165SE5 RS9A0002002	不适用
振动器电动机	GH72333BAGG1FMM8C+ZPB2XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.4.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:03:56

### 报告详细信息

报告 UUID: dbfc85f9-4686-45a0-95d2-fc0932702253  
报告日期: 2025-05-14 17:14:50 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7  
数字签名:

IRk2X9lpxeHllq2lxyCRVoEh4SDqDoVtw6cTM4fjLA2p/YL8SDPWI3sILU/QWKVXEvg3boNTDsefuADLoL8PhmqKr1PXQpUt4gD3bO+UYoLmr+tgPx2WNNMdh2oIV19zHpkQvM/KgepfJC05JZ6dh2NvrAsejZ00+sCLmQkQw6VzPO  
KLU1OaVmBRg0oBD8FModq0gQocKwz0Hhzb5jNpudvpTdUuvH1oes2Tg+rvDf8tvD Mxpt/9JdXhJpbGtFXmaCecmOiy9fivaF8W4T3AcNrtvckj1Fjoe1VNNjIV92lNINjApiZxRCSvB5XXknMEq4snCadEosT4x0MyAxQ==