



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: 台湾

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam004@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple  
 营销名称: iPhone 14 Pro  
 颜色: Deep Purple  
 RAM: 6GB  
 序号: FQ91RFWL03  
 名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple  
 IMEI: 351055824086697  
 IMEI2: 351055824347610  
 Wi-Fi MAC 地址: 8c:98:6b:be:31:05  
 内部机型: MQ0G3  
 A型号编码: A2890  
 固件版本: 17.7.1  
 区域: TA/A  
 UUID: 00008120001129641E63C01E  
 ECID: 001129641E63C01E  
 查找我的iPhone: 解锁 (硬件)  
 MDM状态: 解锁  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351055824086697, 128GB

## 电池信息

序号:	F8Y24360ZX6217W7Z	生产日期:	202243
充电次数:	770	容量:	2737 / 3181 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	91%
健康水平:	86%	温度:	32°C
Apple健康指标:	173		

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 34 35 42 37 32 37 32 00		不适用
后置摄像机	25 6D 98 20 03 40 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82403YEXH12J51M		不适用
后置超宽摄像头	22 CA 22 16 07 17 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82374VS4Y1M2K1A		不适用
后视摄像机	1C CA 96 21 17 85 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2356DC6215F94W		不适用
电池	F8Y24360ZX6217W7Z		不适用
芯片板	FQ91RFWL03		不适用
前置摄像机	99 02 17 27 CE 23 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W243125NZ1CX744		不适用
前红外摄像机	C5 24 91 65 75 89 0B F6		不适用
前红外摄像机模块	HNQ2425550Z15F6UG		不适用
LCD	G9N2436HBJJ14YCA5+A1000000 0000000002B0+GR923540BYZ1TR J9Q00000000000000000000000000000000		不适用

00+2436Z0000000PB000000JC9X  
NE0952Y000000000000000000  
00000000000000NFLDAK425AF59  
RS9A0013011

LCD-玻璃	GR923540BYZ1TRJ9Q000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 34 35 42 37 32 37 32 00	不适用
MLB	G2C244704CY1JTJB	不适用
未加工面板	G9N2436HBJJ14YCA5+A1000000 0000000002B0+GR923540BYZ1TR J9Q000000000000000000000000 00+2436Z0000000PB000000JC9X NE0952Y00000000000000000000 00000000000000NFLDAK425AF59 RS9A0013011	不适用
振动器电动机	GH72433AHS71FMM8L+ZPB2XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 17.7.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:42

### 报告详细信息

报告 UUID: 37a81748-f325-4584-9189-f76ab2b5bafd  
报告日期: 2025-02-21 15:35:23 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:  
ZcqXa7zWiuLrYBkqZw5KmCTnN//I/XKSTTTTh1FDg+3EytWf62U8ZV4NYq7CU9Mwk9+NB+JdlbElySuWMfB5sc2YjTsM+JoiR+7X7r82qUXUWRcg592iiDFYitQEjmOvxmt3UySejo952LzAiaGyz4HfybJpRpgal/2An9qj9ely6M9  
KwWH/ONv1pV3i6ftporummiAmy48DtRV1nf2OYPCxv5Fwkdm5aMQDpmFCrccpMujDwRA5DkiXl9DxoNGM+A9sKeUNaTD+/HFyMrAKfZof2oI9hZHbMvNuzwxn2vtQNCfXlTyZVoq+x3on09p8ldJlOg6NnhND0R6y+UbQ==

操作员

监察员