



# 硬件报告

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Plus 5G 256GB Midnight  
营销名称: iPhone 14 Plus  
颜色: Midnight  
RAM: 6GB  
序号: L54XG4P7RH  
名称: iPhone 14 Plus 5G 256GB Midnight  
IMEI: 356300794209506  
IMEI2: 356300794368039  
Wi-Fi MAC 地址: 04:bc:6d:22:54:de  
内部机型: MQ533  
A型号编码: A2886  
固件版本: 18.3.2  
区域: TA/A  
UUID: 00008110000159280241401E  
ECID: 000159280241401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356300794209506, 256GB

## 电池信息

序号:	F8Y23940VU6211P30	生产日期:	202239
充电次数:	526	容量:	4116 / 4325 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	40%
健康水平:	95%	温度:	28°C
Apple健康指标:	142		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 41 36 41 33 31 41 30 34 00		不适用
后置摄像机	22 CB 89 10 00 61 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF2397QGH91985XG		不适用
后置超宽摄像头	1C D1 13 20 22 66 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM2351315U1CXF12		不适用
电池	F8Y23940VU6211P30		不适用
芯片板	L54XG4P7RH		不适用
排线	46 57 50 32 31 37 37 4D 55 59 39 51 39 34 38 41 4C 00		不适用
前置摄像机	76 09 10 53 CB 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	FOW23451CLQPK661M		不适用
前红外摄像机	C5 24 14 51 04 99 02 0E		不适用
前红外摄像机模块	F8P233211ES15F5J6		不适用

LCD	G9Q2381NJGM1C9FAZ+A100000 00000000002G0+GLD22610UMY1 CMD9H+200142960001190015664 97983+2381N0000000Q0000000IC 8PL21448YQ0000000000000000 000000000000000000LY3K3147W 2DRS6A0002001	不适用
LCD-玻璃	GLD22610UMY1CMD9H+2001429 6000119001566497983	不适用
光传感器	30 33 31 38 41 36 41 33 31 41 30 34 00	不适用
MLB	FG1239603SS1M175A	不适用
未加工面板	G9Q2381NJGM1C9FAZ+A100000 00000000002G0+GLD22610UMY1 CMD9H+200142960001190015664 97983+2381N0000000Q0000000IC 8PL21448YQ0000000000000000 000000000000000000LY3K3147W 2DRS6A0002001	不适用
振动器电动机	GH7239559D41HNY8G+XFAM22	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.3.2  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

**总体: 成功**

测试时间: 00:06:36

### 报告详细信息

报告 UUID: 7111e5d1-8681-4d9b-abdc-f294d80a7efa  
报告日期: 2025-05-08 09:14:43 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

MZVIPGF735zO6NpkdsG+04JrX0zBldhhlZuopMvdEALgsGugG6deqitUMfvTiB5f8hguP5zGnjlg3D5MpZ1.119DcRUxvLTEhgD9I7OVuK6pB4/oPBjrQDIWYARy7/o3wkkki3qr2NVllxlHBljd3HuYn3WVtG TaDyajWgiZpYkD9  
qLKDXKfJyKfB+fu6Zeq/ndxYOE0XIXREaq746n3NwgQPwH6SLBkszeGflkGKSxU+/yStkr2S5g8rir38UKqRs8qECOWborGbbI0PaVezgSsvJ4ATIO4P1zmI9S2kdk2KzKxZacfnFt23Tb+/lzzi8jRdr8qgllpmAwcupg==