



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 15 Plus 5G 128GB Pink  
营销名称: iPhone 15 Plus  
颜色: Pink  
RAM: 6GB  
序号: CX39744QR0  
名称: iPhone 15 Plus 5G 128GB Pink  
IMEI: 353352951240165  
IMEI2: 353352954168454  
Wi-Fi MAC 地址: c0:17:54:93:a7:b4  
内部机型: MTXT3  
A型号编码: A2847  
固件版本: 18.2.1  
区域: LL/A  
UUID: 00008120000129C10C38A01E  
ECID: 000129C10C38A01E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353352951240165, 128GB

## 电池信息

序号:	FQ1GZA00CLC00006U3	充电次数:	70
容量:	4247 / 4357 mAh	损耗程度:	3%
充电量:	90%	健康水平:	97%
温度:	29°C	Apple最大容量 (UI):	98%
Apple健康指标:	100		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 38 37 38 39 31 42 37 32 00		不适用
后置摄像机	37 6F 45 25 05 07 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNM34430F1X23381Y		不适用
后置超宽摄像头	35 D1 51 23 19 12 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM344511QX20Y93H		不适用
电池	FQ1GZA00CLC00006U3		不适用
芯片板	CX39744QR0		不适用
前置摄像机	51 03 16 22 CF 33 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0WH0H00X4U000007H		不适用
前红外摄像机	C5 34 51 65 14 05 0B F2		不适用
前红外摄像机模块	HNQ3437951C1XF55Q		不适用
LCD	G9Q3462RL9W1PHMAU+A100000 000000000200+FXVGZS00GSJ00 000NE+90000000000000000000 0000+3462X0000000QL000000IDA KE23704YS000000000000000000		不适用

0000000000000000QWHY7L4220N  
1DRS2B0002012

LCD-玻璃	FXVGZS00GSJ00000NE+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 38 37 38 39 31 42 37 32 00	不适用
MLB	HT3H1C005SB00004CA	不适用
未加工面板	G9Q3462RL9W1PHMAU+A100000 000000000200+FXVGZS00GSJ00 000NE+90000000000000000000 0000+3462X0000000QL000000IDA KE23704YS000000000000000000 0000000000000000QWHY7L4220N 1DRS2B0002012	不适用
振动器电动机	GH7H0N301CN00000ER+84223	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.2.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:10:17

### 报告详细信息

报告 UUID: f606a637-f778-4a15-b4f0-721406ffa6ce  
报告日期: 2025-04-10 17:05:34 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

aKH3uhQ0sMgbxL1bTJ+RC7eT3qid0VP+0tURrkwxbybWt6IAkVAvSg5EGEeLppTnrxOW6pGg/qjhZHEihV/xJ1rEoi0W85/sqLuE0w9PobqnpKpclNRi1v2b1E7FKmvaG5JWhrfEhd4tN+XS81cAAzasIDoWpBl/P1hjh+54bfuGqRyQE7Rx2hx72vYlTmYVt5U07KsG4UUnDibaVrdYHYvnS2W185mb135hLQ1wQzqWAZxcMo5FzNitaJC8yLHLamkEPD5S8Sg6rZrvKk74wowJx7+vh8jeR20Ealq1Goh0cqj4oSVVO8/EP2A6SKrO9+GHguWq/0clny+Q==

操作员

监察员