



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Desert Titanium  
 营销名称: iPhone 16 Pro Max  
 颜色: Desert Titanium  
 RAM: 8GB  
 序号: FXC9TD3903  
 名称: iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Desert Titanium  
 IMEI: 354868695043622  
 IMEI2: 354868695076325  
 Wi-Fi MAC 地址: 60:81:10:48:36:57  
 内部机型: NYWX3  
 A型号编码: A3296  
 固件版本: 18.4.1  
 区域: ZP/A  
 UUID: 00008140001C4148022A801C  
 ECID: 001C4148022A801C  
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
 MDM状态: [解锁](#)  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354868695043622, 256GB

## 电池信息

序号:	F5DHED00FXJ0000UMG	供应商:	F
充电次数:	0	容量:	4805 / 4630 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	75%
健康水平:	100%	温度:	27°C
Apple最大容量 (UI):	100%	Apple健康指标:	59

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 33 34 35 42 39 34 43 00		不适用
后置摄像机模块	DNMH9D01SCA00002G7		不适用
后置超宽摄像头模块	F0WH96024550000488		不适用
后视摄像机模块	F0WH91009K8000064R		不适用
电池	F5DHED00FXJ0000UMG		不适用
芯片板	FXC9TD3903		不适用
前置摄像机模块	F0WH8T0346700006X3		不适用
前红外摄像机模块	HNQH9D0EZ5G0000B6J		不适用
LCD	GH3H8Z014E200005DS+A+A0DH 47CS06B133124620+FXGH8B0111 K0000JYC+900000000000000000 000000+0000000000000000000G 5YH8K06HG500008GDMSAG0000 00100000000000000HEEM31505 TMFLZA4444443		不适用
LCD-玻璃	FXGH8B0111K0000JYC+90000000 0000000000000000		不适用

光传感器	39 37 31 30 30 33 34 35 42 39 34 43 00	不适用
MLB	F3YHEX00BUW0000HN8	不适用
未加工面板	GH3H8Z014E200005DS+A+A0DH 47CS06B133124620+FXGH8B0111 K0000JYC+900000000000000000 000000+00000000000000000000G 5YH8K06HG500008GDMSAG0000 001000000000000000HEEM31505 TMFLZA4444443	不适用
振动器电动机	LCSHDU61AAY0000HP0+8BBE3	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.4.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:49

### 报告详细信息

报告 UUID: 78d004c0-9e11-44ab-8221-2df87b9c01de  
报告日期: 2025-04-29 16:33:14 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

Lns7SkAu8dYg6B9AAweVvx+B8tdjXwXgXZdAVXv9DuHaYnP799eGc5/ST8uoNnpQdEKThpQZ0O0MvEyDBsIVhez7mzwkhn8RWj48otwlfCDW718tNTniZiqQ68VJvGkX+0mM9Ukx88u0Hmk87VJQBGv4fD SG8DAGgxnjRRFSbbxGR4  
19MkHPIC0IU7BoX1+3IHpCCcqV+y3op6zOafhXISD4lCeja8qDoWM/TekZj2hQypocm3ohYc7duWnQmpEXxvA/OfxCnBxALmPvN7OmpxYNe8F10bH9krm8ufBm/l67aGG1Q8XAd4pIVotg6GaZl9MKd+lb/0Pv9ceX3GsEA==

操作员

监察员