



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: PVKY6YTXNF
名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
IMEI: 357442880501195
IMEI2: 357442880987162
Wi-Fi MAC 地址: 8c:98:6b:af:d3:bf
内部机型: MQ0G3
A型号编码: A2890
固件版本: 18.3.1
区域: TA/A
UUID: 00008120001449320C63C01E
ECID: 001449320C63C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357442880501195, 128GB
SIM卡: IMSI: 466924160625789, ICCID: 89886920041606257894, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y24840HJJ217W7V	生产日期:	202248
充电次数:	638	容量:	3282 / 3181 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	83%
健康水平:	100%	温度:	30°C
Apple健康指标:	168		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 46 38 34 41 31 42 30 31 00		不适用
后置摄像机	26 D2 67 12 03 32 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82487DK0312J51G		不适用
后置超宽摄像头	25 CD 56 06 07 65 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL24720S9F15FY2F		不适用
后视摄像机	24 CE 36 17 13 88 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82477RYKS15F91U		不适用
电池	F8Y24840HJJ217W7V		不适用
芯片板	PVKY6YTXNF		不适用
前置摄像机	74 26 10 52 CE 23 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2497BTRJ1CX84G		不适用
前红外摄像机	C5 24 95 61 35 46 E3 FA		不适用
前红外摄像机模块	F8P24521DAD15F2JF		不适用
LCD	G9P2502P8B714YCAZ+A1000000 000000001B0+FXR24163R031TR		不适用

J91000000000000000000000000000000
00+2502S0000000PW000000JCBY
FH1460BO00000000000000000000
00000000000000PSLCCK456BDA
3RS9A0013012

LCD-玻璃	FXR24163R031TRJ910000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 46 38 34 41 31 42 30 31 00	不适用
MLB	F3Y25050YRD1JTJC	不适用
未加工面板	G9P2502P8B714YCAZ+A1000000 0000000001B0+FXR24163R031TR J9100000000000000000000000000 00+2502S0000000PW000000JCBY FH1460BO00000000000000000000 000000000000PSLCCK456BDA 3RS9A0013012	不适用
振动器电动机	GH72483A2B41FMM80+XPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:08:32

报告详细信息

报告 UUID: 89bafd73-179b-4952-a843-fe30c4648c6c
报告日期: 2025-04-10 10:35:54 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

VluE3X+Rza0ZtbS26Cl2QxNMml6iKOK4gO8FzS7OaV4X4ptRf/hfupXonUK9ZaDks/TJ1u100MJUMVbElvhOm3p9sfzLhl/j6v9nagpNd/XHic+JgMin+J9F9ZQbwXel/9hTEGGeDa8PNTIF3o1TizR46BLqKA7zv4fGy0wbcqn2Z0
Hnntmd6lqeJdjm+hUzpvmdcnzty1L6AqNF06bjM9wWyvHaBePpLTnMauz0Spj1hCSvQaA+y/ZzUNp1mA2v3nVXSnloqP9/Y18GiQvdPhdJoU0AotqR+3mFw/MzobV6k4foeC7Y8xg95N6eAmmCzaYqonsYwl87fV08y4xw==