



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro Max
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	KX7G16YWK
名称:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
IMEI:	358754214881146
IMEI2:	358754214780454
MEID:	35875421488114
Wi-Fi MAC 地址:	28:8e:ec:65:33:22
内部机型:	MLL93
A型号编码:	A2643
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
UUID:	0000811000092D0826C1401E
ECID:	00092D0826C1401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:358754214881146, 128GB

电池信息

序号:	F5D2292128713XDAE	生产日期:	202229
充电次数:	624	容量:	3688 / 4325 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	38%
健康水平:	85%	温度:	32°C
Apple健康指标:	136		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 41 33 35 46 35 45 37 36 00		不适用
后置摄像头	1C CA 41 15 09 39 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82222GF1GQ1NMAZ		不适用
后置超宽摄像头	18 CB 39 06 16 29 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF2216033N02J01T		不适用
后视摄像机	1C D1 77 24 01 37 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF22537AYMKGRP5F		不适用
电池	F5D2292128713XDAE		不适用
芯片板	KX7G16YWK		不适用
排线	46 57 50 32 31 35 35 30 37 45 43 51 39 34 38 43 4D 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FE 7B 3F 0C 8E		不适用
前置摄像机模块	DNM227334CWQ7H55D		不适用

前红外摄像机	C5 15 19 5D 24 93 1B FA	不适用
前红外摄像机模块	F8P22410RKZQ1QHNL	不适用
LCD	G9P2273M2CVPQCLA1+A2000000 0000000001B1+FXV22020RRR0JW 49X+0A0612490001320011135932 63+2272P0000000P1000000JC6A DF0965CL00000000000000000000 0000000000000000HC0K23205WL NHBA0002012	不适用
LCD-玻璃	FXV22020RRR0JW49X+0A0612490 00132001113593263	不适用
光传感器	30 33 31 38 41 33 35 46 35 45 37 36 00	不适用
MLB	F3Y23071S5X0XDJD	不适用
未加工面板	G9P2273M2CVPQCLA1+A2000000 0000000001B1+FXV22020RRR0JW 49X+0A0612490001320011135932 63+2272P0000000P1000000JC6A DF0965CL00000000000000000000 0000000000000000HC0K23205WL NHBA0002012	不适用
振动器电动机	GH7226665A707478N+XAF1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.6.2
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:06:20

报告详细信息

报告 UUID: 02e8de9e-8538-4b60-a3a0-ae6ad249aa62
 报告日期: 2025-09-18 11:37:37 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
 数字签名: kgJTp2kFhDacd08wjR34/cThsLw9eNW8cxoUvx7pu+5RNM1e1lqI08E3AcYbrHFGUQDwCKnL7IkQQLPBJ9+K+THLGapxiQkCTNIABgySIIIZ7uMhkfRHcHkzbYNLbx2J+J6d2min78sHM3Yd1USogtVEkjlb1FtIOHHknfQ/3Ew3KdmXgLIrw0QKS/YbSyHzv5R/cVgYMzSR5i205uqgMSIiQGWBHF2KUVM900nTtOCbp4HGppPG0Wr8pM1jjduzhq0zG8r7GHyyOpUevSDqy4B5ykt0RPDCPENTckrlVBBeOwXRSB+lx6qjz+jE77ArEhWSa+q+LP1oluauab3A==