



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: iPhone 16 Plus 5G 128GB Black  
 营销名称: iPhone 16 Plus  
 颜色: Black  
 RAM: 8GB  
 序号: TJMV9XN621  
 名称: iPhone 16 Plus 5G 128GB Black  
 IMEI: 357684139860233  
 IMEI2: 357684135923175  
 Wi-Fi MAC 地址: b4:96:a5:2e:17:c8  
 内部机型: MXVU3  
 A型号编码: A3290  
 固件版本: 18.5  
 区域: ZP/A  
 UUID: 0000814000021CA20A51801C  
 ECID: 00021CA20A51801C  
 EID: 89049032007408882600210526741097  
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
 MDM状态: [解锁](#)  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357684139860233, 128GB

## 电池信息

序号:	FG9HFJ006HQ0000RSP	充电次数:	2
容量:	4799 / 4620 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	93%	健康水平:	100%
温度:	33°C	Apple健康指标:	64

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 41 31 43 34 46 30 31 37 33 00		不适用
后置摄像机模块	GCFHF90A70500005LU		不适用
后置超宽摄像头模块	GCFHEL09C8Z000049L		不适用
电池	FG9HFJ006HQ0000RSP		不适用
芯片板	TJMV9XN621		不适用
前置摄像机模块	F0WHDX003HJ00006X7		不适用
前红外摄像机模块	HNQHDY0B51W0000B6M		不适用
LCD	G9QHEML36T900004Y9+A+A1000 000000000000200+GLDHCS00RD F0000JZ3+9000000000000000000 000000+5101L0000000QD000000 JF2MHK2439S2S0000000A00000		不适用

00120000000QL000QPHQ7M5120  
3YMFLXA0002000

LCD-玻璃	GLDHCS00RDF0000JZ3+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 41 31 43 34 46 30 31 37 33 00	不适用
MLB	J9NHFT001310000HBW	不适用
未加工面板	G9QHEML36T900004Y9+A+A1000 000000000000200+GLDHCS00RD F0000JZ3+900000000000000000 000000+5101L0000000QD000000 JF2MHK2439S2S0000000A00000 00120000000QL000QPHQ7M5120 3YMFLXA0002000	不适用
振动器电动机	GH7HD8206X20000HKP+A2AB2	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.5  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:08:25

## 报告详细信息

报告 UUID: 9ddf0442-b684-469f-be69-71c07b461a28  
报告日期: 2025-07-21 11:01:27 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
数字签名:

pTVfzmf2dnLDVeWN1Rv7C7PqIhLaOJc/th4mAMm3QjVskLw+KvLEgDUjOVIw9XmH1SozCGDGtNm77c8b0NcMeLs9EKxyZ4M2vE41IPSBKk4tyTOIGsFw3qQcLIgDqz6IV9g+O0SHUPsGFRUIDbkbksjzWED6TfkQav9Z/InXqcl  
VZmgI8pK6EQaRHyqIqR8Rufh20nfZxme8SNtvqIorrQRZoGbpCmUqHzw5JV+GTi+k2bJUUnq//lhww2tyMzAQsbXGULtRw8FumOpclJBgSx6vqmkfL/7dJbd2+OVkBrIptwYt+5A7EnJgaJ MzwgsGDpSgIgrf4EwzKew==

操作员

监察员