



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Blue

营销名称: iPhone 13 mini

颜色: Blue RAM: 4GB

序号: J79XJ3Y4J3

名称: iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Blue

IMEI: 358733321617361 IMEI2: 358733321647954 MEID: 35873332161736 Wi-Fi MAC 地址: b0:67:b5:e1:c4:57

内部机型: MLK43 A型号编码: A2628 固件版本: 18.4 区域: TA/A

UUID: 000081100009742E0E28401E

ECID: 0009742E0E28401E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358733321617361, 128GB

SIM卡: IMSI: 466977007111953, ICCID: 89886972409702340376, 插槽: 1

电池信息

损耗程度: 16% 充电量: 30% 健康水平: 84% 温度: 35℃

Apple健康指标: 245

设备组件

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 30 41 39 39 38 37 38 30
 不适用

38 00

后置摄像机 1B CF 63 01 00 81 00 00 不适用 后置摄像机模块 DNL302212B1Q7172N 不适用 后置超宽摄像头 22 D1 05 25 16 01 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNM250723A00V4K2F 不适用 电池 F5D25042ZPY14LXAE 不适用 芯片板 J79XJ3Y4J3 不适用 排线 46 57 50 32 33 35 31 36 57 35 50 不适用

51 39 34 38 43 59 00

前置摄像机 28 28 B1 5F 83 7A BC F4 不适用

前置摄像机模块F0W25160N9AQ7G71B不适用前红外摄像机C5 24 99 51 04 CD EE 01不适用前红外摄像机模块DN8250609B2Q1Q8C3不适用LCDGVC25074WNQ2PHA3+A0B12A0不适用

R05A148522280+GLD24540DWT1 6M59N+0A0882560001380010596 14263+00000000000000000000AA BRC46MP0FWA3206J6000000000 02000000000000000000AY3K485K

927NJ1A3333330

LCD-玻璃 GLD24540DWT16M59N+0A08825 不适用

6000138001059614263

光传感器 30 33 31 30 41 39 39 38 37 38 30 不适用

38 00

MLB C7H304605PJ10VTAQ 不适用

未加工面板 GVC25074VVNQ2PHA3+A0B12A0 不适用

R05A148522280+GLD24540DWT1 6M59N+0A0882560001380010596 14263+00000000000000000000AA BRC46MP0FWA3206J600000000 0200000000000000000AY3K485K

927NJ1A3333330

振动器电动机 GH72502271607Y98T+XPA2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.4

1: 'Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

成功

成功

硬件检查

WiFi:

扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: LCD 背光: 成功 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 USB: 指南针: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 前置摄像头(辅助): 摄像头(辅助): 成功 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功

蓝牙:

后置麦克风:

面部ID:

成功

成功

成功

 陀螺仪:
 成功

 自动旋转:
 成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:36

报告详细信息

前置麦克风:

报告 UUID: 901607a4-9b7a-4d59-af8c-2432c4f23059

报告日期: 2025-05-27 09:44:52 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:

fwo Si5PH fo SishqC6JDHh UaKt 06 fgyj+fa+ld WVy65Wh5iGr/Fe 0XbJILr 03 jevoWYEOE+V01p8HH vqzm3pFeFmfi737h fxjegt Vko2XTWXCwYEKAVIi+L6SnUKyXaUtv+W1MCDkZcB7Ly8AElXrZgMaAh/lwRxbX0AevGrrMbJLAS 4goSYxi012FVc9DNXr4QLj5th6KEypj3YNEgaQÁ2QSc1Gy17HKnmC1EOSjo+M+ljrxQK2Xk+RiPkzRasLWnFSPlandv19+p5BSHw6goLhyWHoCdCCXZg+w16zo0N82w1U4ncPXcK90V0ZY64gfwGsREge+Ayu/DnG1erylgg==