



# 硬件报告

## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除技师: QC006

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 256GB Gold
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Gold
RAM:	6GB
序号:	N2QW7KTW97
名称:	iPhone 14 Pro 5G 256GB Gold
IMEI:	354542501573573
IMEI2:	354542501658473
Wi-Fi MAC 地址:	5c:3e:1b:20:3d:3b
内部机型:	MQ183
A型号编码:	A2890
固件版本:	16.0
区域:	TA/A
UUID:	00008120000E09C81133401E
ECID:	000E09C81133401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:354542501573573, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977500636424, ICCID: 89886971501751264068, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8Y23170LD1217W79	生产日期:	202231
充电次数:	893	容量:	2651 / 3181 mAh
损耗程度:	17%	充电量:	25%
健康水平:	83%	温度:	32°C
Apple健康指标:	222		

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	0310863D6502		不适用
后置摄像机	22 6B 58 07 03 00 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82342RSJ712J511		不适用
后置超宽摄像头	21 CB 68 02 10 29 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL232713CJ15FY20		不适用
后视摄像机	1C CA 23 08 20 13 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2323HJBT15F94J		不适用
电池	F8Y23170LD1217W79		不适用
芯片板	N2QW7KTW97		不适用
前置摄像机	98 12 04 67 CB 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23340VGX1CX744		不适用
前红外摄像机	C5 24 13 65 24 59 F2 08		不适用
前红外摄像机模块	F8P23071FXV15F2GK		不适用
LCD	G9P2332X62H14YCAM+A1000000		不适用

000000001B0+FXV22771KA61T  
RJ9T000000000000000000000000  
0000+2331G0000000ND000000IC  
7TE62220BO0000000000000000  
00000000000000000000HC3K2840  
Q3GRS9A0002002

LCD-玻璃	FXV22771KA61TRJ9T0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	0310863D6502	不适用
MLB	G2C23570KV21JTK3	不适用
未加工面板	G9P2332X62H14YCAM+A1000000 000000001B0+FXV22771KA61T RJ9T0000000000000000000000 0000+2331G0000000ND000000IC 7TE62220BO0000000000000000 00000000000000000000HC3K2840 Q3GRS9A0002002	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 24 13 65 24 59 F2 08 06 16 69 A7 15 48 0E 0C	不适用
振动器电动机	GH72313A1C91FMM8F+XPB2XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 16.0  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:14:42

### 报告详细信息

报告 UUID: e43f1d75-0b16-47c1-8cf2-d63dda9a3cd8  
报告日期: 2024-10-25 07:35:39 (+0000)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5  
数字签名:

DT5roSzwNsOH90oAvXDEyrsaebcNuf1166ehjG8Xicnd1pVuG0N4WthyVqKNnnwbAPy/q5XKqAwnb5HgYJslJWEVHwMAPjmRlwhiUiiknXsMFHNAP6s87WT64Af9rZRDZwCgRqh+uvQyD+9wcazTf7lq5X5Bz+Ma58hoMwWMy1+i+yMhiU6L+oCXSIOWb0DH4H73volygjyPblt4n4o0zmYojPCgxZiQo3A1Y1y4Zall9V1k2K3yMHBjncsLJUjps9TEEs6uZnZSUzsguDI9u9L+8fxPgoQ81/k2V55ZhcC2jllPG8OQuHxHaHCHAU61Gdx65Sw7oHPxhPkXg==

