



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPad Pro 11-inch 2nd Gen Wi-Fi 256GB Space Gray

营销名称: iPad Pro 11-inch 2nd Gen

颜色: Space Gray RAM: 6GB

序号: DMPD35J7NRC9

名称: iPad Pro 11-inch 2nd Gen Wi-Fi 256GB Space Gray

Wi-Fi MAC 地址: 3c:7d:0a:cf:b9:d6

内部机型: MXDC2 A型号编码: A2228 固件版本: 17.5.1 区域: TA/A

原产国: Foxconn, China

生产日期: 202029

UUID: 00008027001818321A40402E

ECID: 001818321A40402E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:DMPD35J7NRC9, 256GB

电池信息

序号: F8Y01950AZGLX35AA 生产日期: 202019

充电次数: 7145 / 7544 mAh

损耗程度: 5% 充电量: 79% 健康水平: 95% 温度: 30℃

Apple健康指标: 54

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	09 2C 52 51 FF 7D BF C6		不适用
后置摄像机模块	GCF02365NZ4LV401C		不适用
后置超宽摄像头	00 00 00 00 00 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F0W02410FJSLV411C		不适用
电池	F8Y01950AZGLX35AA		不适用
芯片板	DMPD35J7NRC9		不适用
排线	46 57 50 30 31 32 31 45 41 42 33		不适用

4A 4A 37 59 31 4E 00

前置摄像机28 28 B1 56 15 52 36 12不适用前置摄像机模块F0W021412QJJH8C44不适用前红外摄像机C5 95 17 5D 96 10 F7 00不适用前红外摄像机模块DNM021405FRJ7LP8N不适用LCDF5G02310S39M83RA1G5F3B7103不适用

FMY02220H00MTLWATCB4B4M1C

430217ZZHWM8RYAG05D

 MLB
 DMP02851QAEMHNPB5
 不适用

 NVME
 0b2004b942382e71
 不适用

不适用

F5G02310S39M83RA1G5F3B7103 FMY02220H00MTLWATCB4B4M1C

430217ZZHWM8RYAG05D

软件信息

未加工面板

操作系统名称:iPadOS操作系统版本:17.5.1

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19'

硬件检查

WiFi: 蓝牙: 成功 成功 扬声器: 成功 耳机: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 指南针: 成功 USB: 音量键: 成功 成功 气压计: 屏幕锁定键: 成功 成功 AGPS: 摄像头(辅助): 成功 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:31

报告详细信息

报告 UUID: 97690aa8-0737-4641-ba94-a69db23fe844

报告日期: 2025-10-01 10:32:53 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9

数字签名: