



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: GG9JG941N
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
IMEI: 351020629730147
IMEI2: 351020629627269
Wi-Fi MAC 地址: 54:32:c7:8a:2f:d6
内部机型: MQ1F3
A型号编码: A2890
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 000081200008185434FBC01E
ECID: 0008185434FBC01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351020629730147, 256GB
SIM卡: IMSI: 466977000146660, ICCID: 89886972005700127441, 插槽: 1

电池信息

| | | | |
|------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 序号: | F5D301705Q821PK79 | 生产日期: | 202301 |
| 充电次数: | 731 | 容量: | 2988 / 3181 mAh |
| 损耗程度: | 7% | 充电量: | 77% |
| 健康水平: | 93% | 温度: | 29°C |
| Apple最大容量 (UI) : | 94% | Apple健康指标: | 160 |

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|--|----|-------|
| 环境光传感器 | 30 33 31 30 42 34 39 44 30 30 31 30 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | 27 D2 06 15 00 85 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | DN83013HKS112J51N | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 26 CA 34 10 07 72 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DNL2502AJ6X15FY26 | | 不适用 |
| 后视摄像机 | 24 D1 11 07 11 54 00 00 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | DN82515CN7N15F910 | | 不适用 |
| 电池 | F5D301705Q821PK79 | | 不适用 |
| 芯片板 | GG9JG941N | | 不适用 |
| 前置摄像机 | 41 17 06 16 CF 23 00 00 | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | GCF251762GY1CX83T | | 不适用 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 前红外摄像机 | C5 24 D0 59 95 48 E8 FF | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | F8P25010ETA15F2JJ | 不适用 |
| LCD | G9P2503PDH814YCA8+A1000000 0000000001B0+FXP24662E6A1TR J9B000000000000000000000000000000 00+2503T0000000PS000000ICC2 B42251BO000000000000000000000000 0000000000000PULCBK4730XPF RS9A0013012 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | FXP24662E6A1TRJ9B00000000000 000000000000000000 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 33 31 30 42 34 39 44 30 30 31 30 00 | 不适用 |
| MLB | C073025012L1JTKC | 不适用 |
| 未加工面板 | G9P2503PDH814YCA8+A1000000 0000000001B0+FXP24662E6A1TR J9B000000000000000000000000000000 00+2503T0000000PS000000ICC2 B42251BO000000000000000000000000 0000000000000PULCBK4730XPF RS9A0013012 | 不适用 |
| 振动器电动机 | FTN25123SQC1FMN8U+ZPA2XX | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

| | | | |
|-----------|----|-------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助): | 成功 | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 电池损耗: | 成功 | 底部麦克风: | 成功 |
| 前置麦克风: | 成功 | 后置麦克风: | 成功 |
| 陀螺仪: | 成功 | 面部ID: | 成功 |
| 自动旋转: | 成功 | | |

总体: 成功

测试时间: 00:10:45

报告详细信息

报告 UUID: 946202c2-afdd-4677-a705-ff34cee27def
报告日期: 2025-05-28 09:50:43 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

aM07SzmXmd06ewxGMyOrj35Y9cJ7EiisUK0cFYNeFFyqWUHhd3V8+SThLBBah+nPGje7dech5BIOPNIZgtPyhFYjuH1PzrI6UQ3s0IWSY3yBdqQuhUwWAVPz2B3LwaiD5SGwCGSKFzHCS4ii3lCOCxD0DDMyCBVyu82a6UMW7OGjdLZ66FnTsnWHc7Uy/jtrcerpYdi1ypX+11TB1kVpu3fcmjCvGwMamkBG8ylsoQf037h31SPllq+N9BDEau8l0ZlF7SqVxnuR7Q15T5dvYTT1f/almmEVdgosulc1WyuR/JxiR645/mCXEmWSHXVoChMeBVvEG7PzGrBQ==