硬件报告



客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Alpine Green

营销名称: iPhone 13 Pro 颜色: Alpine Green RAM: 6GB

序号: X6Y4CNKQRK

名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Alpine Green

IMEI: 354504899542024 IMEI2: 354504899808110 MEID: 35450489954202 Wi-Fi MAC 地址: a4:c3:37:01:f8:30

内部机型: 3K557 A型号编码: A2638 固件版本: 18.3.1 区域: TA/A

UUID: 000081100016652922E0401E

ECID: 0016652922E0401E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354504899542024, 128GB

SIM卡: IMSI: 466977500197044, ICCID: 89886971409750270443, 插槽: 1

电池信息

序号: F5D20773BYZ13RK9M 生产日期: 202207

充电次数: 800 容量: 2635 / 3076 mAh

损耗程度:15%充电量:73%健康水平:85%温度:28°CApple最大容量(UI):86%Apple健康指标:347

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器30 33 31 30 35 37 38 43 30 34 37不适用

34 00

后置摄像机 19 CC 50 05 07 09 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN82105L9TJQ1NMBG 不适用 后置超宽摄像头 18 CF 85 11 18 04 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL210239DRQ26C19 不适用 后视摄像机 19 CD 87 19 06 11 00 00 不适用 后视摄像机模块 GCF210671XLKGRP57 不适用 电池 F5D20773BYZ13RK9M 不适用 芯片板 X6Y4CNKQRK 不适用 排线 46 57 50 31 35 32 34 58 48 36 33 不适用

51 39 34 38 43 55 00

前置摄像机28 28 B1 5A C2 7B 33 DE不适用前置摄像机模块F0W13861ELN0KG067不适用前红外摄像机C5 14 D9 51 24 98 FE EE不适用

前红外摄像机模块 DN821033X47Q1QC76 不适用

不适用

成功

000000000241+FXC14762CXW17 VP90+0A003331000128001073606 263+2115J0000000P6000000IC33

000000000000000HC4K0570G3R

G9P2115LBG8PQCKAN+A200000

NH9A0002001

LCD-玻璃 FXC14762CXW17VP90+0A0033310 不适用

00128001073606263

光传感器 30 33 31 30 35 37 38 43 30 34 37 不适用

F3Y21340H9X0X3WB MLB 不适用

G9P2115LBG8PQCKAN+A200000 不适用 未加工面板

> 000000000241+FXC14762CXW17 VP90+0A003331000128001073606 263+2115J0000000P6000000IC33 000000000000000HC4K0570G3R

NH9A0002001

振动器电动机 GH721153JTM074289+XAF1XX 不适用

软件信息

LCD

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.3.1

' Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:

成功 扬声器: 成功 接收器: 成功

蓝牙:

耳机: 摄像机闪光灯: 成功 成功 LCD彩色: 电池充电: 成功 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功

指南针: 成功 USB: 成功 音量键: 成功 振动: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功

电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

00:04:46 测试时间:

报告详细信息

报告 UUID: 71c49d1e-5617-4dc7-bfae-b7df62d75626

报告日期: 2025-03-06 17:22:30 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:

AT+21IWxz3aP+xcc7f4KmEGnl7tQOm2dDlu5M9w9XHwiy47MaljVU3gh2dm5ZMaWRYZYsq5mdKfWtW/4qwhZimnu+2C2L/50lwRcPCs+yYgJrx6+ydLroONQWKl1Nnp/JLgofnuPlB9REV+vfX9Yaac6ZEFZn8lXehwvm7xqQ5UTA3 MMGPFBZo3SRKBzeM+IFrV1FG7Ms32rK9VqwKNqK6BhxQKl3pS1sYVCWk5FY/2kTZNRMdgcRl6wOMa57N64KG1NfDaVzZ27jwyjicqMV+HXXLDfsBF9Bxndd4a7xTSPSzss1OrBVKQ/+/FG/yiFbq3sXnjE984VLR3TY4rWk4==

操作员 监察员