



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: 台湾

## 运营商详细信息

擦除技师: QC004

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Space Black  
营销名称: iPhone 14 Pro  
颜色: Space Black  
RAM: 6GB  
序号: HWXF9FGKC9  
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Space Black  
IMEI: 356378583597372  
IMEI2: 356378583599808  
Wi-Fi MAC 地址: 54:eb:e9:1f:f7:bb  
内部机型: MQ0T3  
A型号编码: A2890  
固件版本: 18.0  
区域: TA/A  
UUID: 0000812000023C991180C01E  
ECID: 00023C991180C01E  
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)  
MDM状态: 解锁  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356378583597372, 256GB

## 电池信息

序号:	F8Y24451CHS217W73	生产日期:	202244
充电次数:	698	容量:	2711 / 3181 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	58%
健康水平:	85%	温度:	39°C
Apple最大容量 (UI):	85%	Apple健康指标:	190

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 42 30 33 31 31 39 37 36 00		不适用
后置摄像机	27 CF 72 18 04 41 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82514LNK712J51N		不适用
后置超宽摄像头	25 CD 64 05 14 32 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82473CSBY1M2K16		不适用
后视摄像机	24 CF 57 16 16 16 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2513AZMK15F943		不适用
电池	F8Y24451CHS217W73		不适用
芯片板	HWXF9FGKC9		不适用
前置摄像机	61 19 17 59 CA 24 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2486NGC21CX84K		不适用
前红外摄像机	C5 24 93 65 55 CD 0F 0D		不适用
前红外摄像机模块	HNQ2442APZ815F6V5		不适用
LCD	G9N2474HNM214YCAR+A100000		不适用

00000000002B0+FXR24331HUU1  
TRJ95000000000000000000000000000000  
00000+2474G0000000NX000000I  
CBCG20253Y000000000000000000000000  
000000000000000000NHH3K45  
702M5RS9A0013012

LCD-玻璃	FXR24331HUU1TRJ95000000000000000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 42 30 33 31 31 39 37 36 00	不适用
MLB	G2C252707XL1JTKC	不适用
未加工面板	G9N2474HNM214YCAR+A100000 00000000002B0+FXR24331HUU1 TRJ95000000000000000000000000000000 00000+2474G0000000NX000000I CBCG20253Y000000000000000000000000 000000000000000000NHH3K45 702M5RS9A0013012	不适用
振动器电动机	FTN24633MSW1FMN8U+XTA2XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.0  
1: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.14.0.1'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:28

### 报告详细信息

报告 UUID: b9b4f69f-b74e-417c-8eb4-884470709dd7  
报告日期: 2024-10-15 07:34:20 (+0000)  
软件版本: Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.2  
数字签名:

MWSui8EGViz6DY9s5deG8YScowiFfyneA/tYbso8CvtTvoctcdYvyHRX4E7yyD3CrTPGidbUmFG/riu6MOOjrvlS47jSRMkBWsx1L/hpuFa1CUp8owKO+qY3m+NZ8cGtMtKqVsvKb8mzrcxWWnEkA2SV3QtcygOQeCBThChOGSx  
dwlB1GJBNWhty4WP4q9v1p/twTAYO4PoXFBzDip+PS3nw711otYsnh86DAjPmpw9/8jeWB/8r3xQAMNRP+Urms1RAocho+Iao9g8fB4+aoFFb6Q0uNt1JWbzt+WYWFU+TIDOGQmMkNqamLVnLZwyLecLdKId/IO2wQQ==