

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: QC006

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.

机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Natural Titanium

营销名称: iPhone 15 Pro Max

颜色: Natural Titanium

RAM: 8GB

序号: C362F7D96L

名称: iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Natural Titanium

IMEI: 350492191459093

IMEI2: 350492191376263

Wi-Fi MAC 地址: a4:f6:e8:3e:a7:3b

内部机型: MU7E3

A型号编码: A3106

固件版本: 18.0

区域: ZP/A

原产国: Foxconn Shenzen, China

UUID: 0000813000145CC62630001C

ECID: 00145CC62630001C

EID: 89049032007208882600171183113861

查找我的iPhone: 解锁 (硬件)

MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350492191459093, 512GB

SIM卡: IMSI: 310260034662105, ICCID: 8901260030946621052, 插槽: 1

电池信息

序号: F5DGZ902DVE00006TS

容量: 4132 / 4395 mAh

充电量: 75%

温度: 33°C

充电次数: 333

损耗程度: 6%

健康水平: 94%

Apple健康指标: 100

设备组件

所有已验证的组件:		通过
组件	当前	原件
环境光传感器	30 33 31 39 36 44 41 44 36 33 30 32 00	与原件相同
后置摄像机模块	GCF3416FPLQ1RXLTD	不适用
后置超宽摄像头模块	DNL342467AX24264W	不适用
后视摄像机模块	DN83425L71A1W2312	不适用
电池	F5DGZ902DVE00006TS	不适用
芯片板	C362F7D96L	不适用
前置摄像机模块	GCFGZV07X2A0000043	不适用
前红外摄像机模块	F8P34050HKQ1XFCY9	不适用
LCD	G9N3397VP0P1PHRAY+A1000000 000000000130+GR9GY9015AF00 004MB+90000000000000000000 0000+3397Q0000000NE000000J D9LEB0642BU0000000000000000	不适用

	000000000000000000NMAT9L38 10F1JRS4A0002012	
LCD-玻璃	GR9GY9015AF00004MB+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 36 44 41 44 36 33 30 32 00	不适用
MLB	HVGH0200T7H0000DEZ	不适用
未加工面板	G9N3397VP0P1PHRAY+A1000000 000000000130+GR9GY9015AF00 004MB+90000000000000000000 0000+3397Q0000000NE000000J D9LEB0642BU0000000000000000 000000000000000000NMAT9L38 10F1JRS4A0002012	不适用
振动器电动机	GH7GZV30Y4N00000L2+85BD3	不适用

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：18.0
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.14.0.1'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体：成功

测试时间: 00:06:15

报告详细信息

报告 UUID：b01cc7c4-3b7c-4055-bc6b-6b2b45aac097
报告日期：2024-10-07 02:32:14 (+0000)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.2
数字签名：

gY7ztU4AjJ1rO1uk3DEXglzQ1d/d1WeepLVq0zvWtwxp/emhh9km92/RbEqu402650viYGZtrFipzed39FXlyXTO+JFrk+3wE6dZ+vyW8tuO4MrOizvtFrKch8n6nyA4T+GXd+1MgpNvbJHvaj/2bC1gNBgE91h0i4eqFYwGqx5uE
l1UfwDL40A8dyt/9peMog3sbicALGJwCNKg3jff/b+1burzKuc6P2ky86Fea1ZJEKTSaXTwJwZJl3kpZKZV2JhpTAZInC7ATyCv9ans/c0igseceRFu0AZpy9deySimpfgr/2cZjN90Py0CpnBalC2/VhBCXrp5Erjmxj3cg==

操作员

监察员