



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple  
营销名称: iPhone 14 Pro  
颜色: Deep Purple  
RAM: 6GB  
序号: DKY6PVFYRQ  
名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple  
IMEI: 356901450796973  
IMEI2: 356901451053119  
Wi-Fi MAC 地址: 5c:3e:1b:1e:a4:0c  
内部机型: MQ0G3  
A型号编码: A2890  
固件版本: 18.2.1  
区域: TA/A  
UUID: 00008120000E74D81AEB401E  
ECID: 000E74D81AEB401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356901450796973, 128GB

## 电池信息

序号:	F8Y23350HBG217W7Z	生产日期:	202233
充电次数:	1313	容量:	3060 / 3181 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	100%
健康水平:	96%	温度:	30°C
Apple健康指标:	97		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 41 42 38 31 31 36 30 43 00		不适用
后置摄像机	21 6E 84 11 03 07 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82313DAHN12J546		不适用
后置超宽摄像头	1C CB 03 16 06 11 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82317EHNY1M2K1R		不适用
后视摄像机	1C CA 51 08 03 21 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2323GEYD15F957		不适用
电池	F8Y23350HBG217W7Z		不适用
芯片板	DKY6PVFYRQ		不适用
前置摄像机	90 13 04 44 CB 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2292487V1CX82A		不适用
前红外摄像机	C5 14 D8 65 94 59 1B 00		不适用
前红外摄像机模块	HNQ23274FKZ15F6P0		不适用
LCD	G9P2347UB1M14YCAG+A1000000 0000000001B0+FXP222627XL1TR J9F000000000000000000000000000000		不适用

00+2347S000000PH000000IC8E  
M41883BO00000000000000000000  
0000000000000000HC1K27410S9  
RS9A0002002

LCD-玻璃	FXP222627XL1TRJ9F0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 41 42 38 31 31 36 30 43 00	不适用
MLB	G2C23631DXL1JTJ3	不适用
未加工面板	G9P2347UB1M14YCAG+A1000000 0000000001B0+FXP222627XL1TR J9F00000000000000000000000000 00+2347S0000000PH000000IC8E M41883BO00000000000000000000 0000000000000000HC1K27410S9 RS9A0002002	不适用
振动器电动机	GH72325A73C1FMM8U+ZPB2XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.2.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:43

### 报告详细信息

报告 UUID: d1445ce4-4670-4809-9e77-20f80eaae337  
报告日期: 2025-03-24 11:35:22 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

Kru0dEACnbW/RAhMKUkP0jau0bqg1UEKVOG7uVQJTM2p9wx9EjFyIre3H6QCEQa7I8k5RDeI9TDIgpDpt/VgmxNTy5r/wJBJSTNnkElrzWka7Jfe45D0Mgi3aTFWIELIwgGR+/9h1jKkDbeErjUrv4s7Mj9hX0MW+ILaAHkWX3sDfPUshap32sraSPGDmKHm1EnehMC0W9g2W7Kb5+Uqa34Izp7W+2YfODV/r07vQoo/vgWQevGIQ57fkgR10FOXVUmBjtQipedEAutPNP6axGnufjvznhTbQ4WIX5U74skHI9SJUwVHRHLA6XBlp53HvPy3WayzVGBX4vQ==