



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 15 5G 256GB Pink  
营销名称: iPhone 15  
颜色: Pink  
RAM: 6GB  
序号: H33H3D6XYG  
名称: iPhone 15 5G 256GB Pink  
IMEI: 356942575503647  
IMEI2: 356942575501104  
Wi-Fi MAC 地址: 38:9c:b2:d1:38:51  
内部机型: MTP73  
A型号编码: A3090  
固件版本: 17.5.1  
区域: ZP/A  
UUID: 00008120000015093A90A01E  
ECID: 000015093A90A01E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356942575503647, 256GB

## 电池信息

序号:	F8YGY4A0CVQ00006TW	充电次数:	393
容量:	2926 / 3329 mAh	损耗程度:	13%
充电量:	47%	健康水平:	87%
温度:	30°C	Apple最大容量 (UI):	87%
Apple健康指标:	135		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 35 42 45 41 31 30 31 34 00		不适用
后置摄像机	34 6B 74 25 03 14 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN83326KN0X1MCN3U		不适用
后置超宽摄像头	2A CB 67 05 15 14 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM33221E0C20Y728		不适用
电池	F8YGY4A0CVQ00006TW		不适用
芯片板	H33H3D6XYG		不适用
前置摄像机	25 07 22 78 CD 2B 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCFGXZ00YJU000007G		不适用
前红外摄像机	C5 25 19 55 65 8E F4 0E		不适用
前红外摄像机模块	F8P33110UYH1XF8HH		不适用
LCD	G9Q3322M80F21KHAN+A1000000		不适用

000000000100+GR9GWK02BDF00  
00083+9000000000000000000000  
000+3321M0000000Q6000000JD8  
2DF1898BR000000000000000000  
00000000000000N2LY2L3057ZFL  
RSWB0002012

LCD-玻璃 GR9GWK02BDF0000083+9000000 不适用  
000000000000000000

光传感器 30 33 31 39 35 42 45 41 31 30 31 不适用  
34 00

MLB G2CGYG0080800003R3 不适用

未加工面板 G9Q3322M80F21KHAN+A1000000 不适用  
000000000100+GR9GWK02BDF00  
00083+9000000000000000000000  
000+3321M0000000Q6000000JD8  
2DF1898BR000000000000000000  
00000000000000N2LY2L3057ZFL  
RSWB0002012

振动器电动机 FTNGXY01TDZ0000086+88123 不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 17.5.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:42

### 报告详细信息

报告 UUID: e0f62c41-71f2-48be-a441-68b0d5423948  
报告日期: 2025-05-09 14:13:55 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

I7Yq6fMMRz2sL1T81XWh+C0GZrv/Q+uLqoAQpr8MwTuMw4goH4SPUmbszRE0Y2GrTlKnYB9sk4CJ19dmXAuu2q/VjTZ1ZZ6+I0umLpF0xweQHj8GJxClubuGo6GxWi7/kdrkHpDpJz0wsX0eHfnFotLGeL1V6cEuj1ac3hnGsfLpj  
V7FJw5I027R1wXGKVpcfViUuVe56V5uyOlpy/3jYlKysy+Vpqlqrevq1upsJl8Hikt0g4BEm5Zkb/rJlI6b6AZm2JWeknkaRjMuTgMsYClNGakg7q/SvqDX+3NJ4xUk+2U8f73wRcTu5HbaRZ4qbebrNfnufq8xeS+YmpA==