



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 512GB Sierra Blue
营销名称: iPhone 13 Pro Max
颜色: Sierra Blue
RAM: 6GB
序号: LMWPLQGVXQ
名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 512GB Sierra Blue
IMEI: 358275380887998
IMEI2: 358275380075552
MEID: 35827538088799
Wi-Fi MAC 地址: a0:4e:cf:ab:74:4e
内部机型: MLLJ3
A型号编码: A2643
固件版本: 18.0.1
区域: TA/A
UUID: 00008110001C20193E8A801E
ECID: 001C20193E8A801E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358275380887998, 512GB

电池信息

序号:	F5D1356D8GJ13X99N	生产日期:	202135
充电次数:	533	容量:	3690 / 4325 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	97%
健康水平:	85%	温度:	32°C
Apple健康指标:	157		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 32 45 46 36 32 35 37 42 00		不适用
后置摄像机	12 CC 16 19 06 55 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81356K3N4Q1NMA8		不适用
后置超宽摄像头	12 6B 93 20 11 38 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL13530S4WQ26C18		不适用
后视摄像机	11 CB 54 13 02 06 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81342GNFRKGRP2J		不适用
电池	F5D1356D8GJ13X99N		不适用
芯片板	LMWPLQGVXQ		不适用
排线	46 57 50 31 33 32 37 45 45 44 48 51 39 34 38 41 4A 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 FA 15 56 93 4C	不适用
前置摄像机模块	DNM13348C4LQ7H560	不适用
前红外摄像机	C5 14 14 5D 64 C7 00 01	不适用
前红外摄像机模块	F8P13631FYLQ1QH1L	不适用
LCD	G9N1344KLQSPQCLA1+A2000000 000000002B1+FXG12670VBOJW 49N+130353030001420011176112 63+00000000000000000000AB8G G51237SL0000000000000000 0000000000000000HC6J2950CTU NHAA0002011	不适用
LCD-玻璃	FXG12670VBOJW49N+13035303 000142001117611263	不适用
光传感器	30 33 31 38 32 45 46 36 32 35 37 42 00	不适用
MLB	G2C13920DXT0XDLA	不适用
未加工面板	G9N1344KLQSPQCLA1+A2000000 000000002B1+FXG12670VBOJW 49N+130353030001420011176112 63+00000000000000000000AB8G G51237SL0000000000000000 0000000000000000HC6J2950CTU NHAA0002011	不适用
振动器电动机	GH713677C0M07478V+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.0.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:29

报告详细信息

报告 UUID: c9e07bad-3d5b-48a1-9365-39885482de2a
报告日期: 2025-07-29 13:58:59 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名:

c16ye34jW46IFs5AFGxwu9xTtgoKY4CK1u0wqUkdUjiaUuwY5lVziz+VwHbLkXpGmFX01p8j7UMVc3Mg0m0c4bM3J4xcfnbtMc1Mv8BoGShHGfuxLBNy+IXpTR5pdtSUQAXOJlWoFPicb/KfVolJ6onNxaugRbGn+TTMrvH
Gqd3MQr5pJHeZ9glf15vNzL7ugWVf0Bg5Fjk0V3amA4sQYzfbTehLhKwUruMS63vijt9U1wE13uPS3fLwi2D8Bn6w+vnc2Fkp2p554o5gCvkghyxsY3c0v9vG0oxomdkPkQuNP9xapbmMuxNtD26falWeAsrMPOK54UPkw==

