



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 5G 256GB Purple  
营销名称: iPhone 14  
颜色: Purple  
RAM: 6GB  
序号: KKXQ4QTTHD  
名称: iPhone 14 5G 256GB Purple  
IMEI: 359675698242365  
IMEI2: 359675697558738  
Wi-Fi MAC 地址: 58:b9:65:9f:56:ca  
内部机型: MPWA3  
A型号编码: A2882  
固件版本: 18.6  
区域: TA/A  
UUID: 000081100004503C1479401E  
ECID: 0004503C1479401E  
EID: 89049032007108882600139697001234  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359675698242365, 256GB

## 电池信息

序号:	FG924170YYM22WL6X	生产日期:	202241
充电次数:	1001	容量:	2964 / 3259 mAh
损耗程度:	10%	充电量:	95%
健康水平:	90%	温度:	34°C
Apple健康指标:	153		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 34 30 37 30 35 37 42 00		不适用
后置摄像机	22 6B 50 02 01 24 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL24540MBZ17RRBG		不适用
后置超宽摄像头	1C CA 86 23 06 95 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM24362L9K169M2C		不适用
电池	FG924170YYM22WL6X		不适用
芯片板	KKXQ4QTTHD		不适用
排线	46 57 50 32 33 30 32 47 44 36 51 51 39 34 38 42 59 00		不适用
前置摄像机	11 15 03 89 CE 23 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W24452QMM1CYF1R		不适用

前红外摄像机	C5 24 91 65 74 90 E4 F7	不适用
前红外摄像机模块	F8P2442319715F3YQ	不适用
LCD	GVH2447DKWA1501AU+A12329B 0336AB4AW1100+GLD238325PT1 5Y992+3509033000012600159951 5983+00000000000000000000FPA 7C52RR18CM820F5TAUG0000000 000000000000000000LQ4K4026W A8RS3AKKGGGGG	不适用
LCD-玻璃	GLD238325PT15Y992+350903300 00126001599515983	不适用
光传感器	30 33 31 38 45 34 30 37 30 35 37 42 00	不适用
MLB	HG924660AYG1JRHA1	不适用
未加工面板	GVH2447DKWA1501AU+A12329B 0336AB4AW1100+GLD238325PT1 5Y992+3509033000012600159951 5983+00000000000000000000FPA 7C52RR18CM820F5TAUG0000000 000000000000000000LQ4K4026W A8RS3AKKGGGGG	不适用
振动器电动机	FTN2464578H1FVC8L+XPC1AD	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.6  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:34

### 报告详细信息

报告 UUID: 9e7385a2-f1da-4abf-94a0-d700c9b6d20a  
报告日期: 2025-08-13 15:09:04 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1  
数字签名:

b0PW2uEa2Y2K0UHshaw1cU2d3ilgJAiPIVfHjd0FIpAhG87Ynb4402706PB2OZ7MA+8JsaQBEV+aJ2y13BfJNTGfRg1J+X08TPYcyVGC/FhZ262fudZuGUfUgLv+E99nmptoxNsA6Jzyc62dGfthNrJlBs4YWkCdOLgwxID8wffX  
4XKPzFI9sMuF32Ta5bsvsBDN4YUFL1X0/4oVjEVn69uSp/T9NLUcW33WBmQHfNbhBRNwsDCv1GgSq+0Z2JhOjG1u0+ps3YZ2gBgKfDxxwNbxSCdK1vSqe0knpETZmsQDLf9EHtn2il/nsGRqc4Cun33jGPHyZpCEoLFGA==