



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: QC005

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro Max
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: YY94YQHPL
名称: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
IMEI: 358457889693685
IMEI2: 358457889037024
Wi-Fi MAC 地址: 2c:c2:53:dd:06:56
内部机型: MQ9X3
A型号编码: A2894
固件版本: 17.6.1
区域: TA/A
UUID: 00008120001C182E3E07C01E
ECID: 001C182E3E07C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358457889693685, 256GB
SIM卡: IMSI: 466924161048501, ICCID: 89886920041610485010, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D32551V2320J7AS	生产日期:	202325
充电次数:	331	容量:	3818 / 4297 mAh
损耗程度:	12%	充电量:	55%
健康水平:	88%	温度:	30°C
Apple健康指标:	139		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 46 34 34 41 36 43 37 42 00		不适用
后置摄像机	2B CF 03 10 03 00 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN83153DU9E1CDK24		不适用
后置超宽摄像头	2A CB 17 10 08 28 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL31851W9F15FY15		不适用
后视摄像机	24 D0 71 21 17 58 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF25033S951CY06V		不适用
电池	F5D32551V2320J7AS		不适用
芯片板	YY94YQHPL		不适用
前置摄像机	27 22 06 22 CB 29 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF32325KCW1CXC1U		不适用
前红外摄像机	C5 25 15 55 64 45 F2 F5		不适用
前红外摄像机模块	HNQ32512RL315F8U1		不适用

LCD	G9N3104W4KG14YDAG+A100000 00000000001D0+FX924777QEP1 V3C9V00000000000000000000 00000+3103V0000000N2000000J D1UEG1665BP000000000000000 00000000000000000000NWHD5L02 609YXRSBA0012011	不适用
LCD-玻璃	FX924777QEP1V3C9V000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 46 34 34 41 36 43 37 42 00	不适用
MLB	HVG326501F21L9YAS	不适用
未加工面板	G9N3104W4KG14YDAG+A100000 00000000001D0+FX924777QEP1 V3C9V00000000000000000000 00000+3103V0000000N2000000J D1UEG1665BP000000000000000 00000000000000000000NWHD5L02 609YXRSBA0012011	不适用
振动器电动机	GH732467QAE1H5P8Y+XAQ2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 17.6.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:02:27

报告详细信息

报告 UUID: 6af2a85f-4263-4017-9176-c1b0d6769637
报告日期: 2024-10-17 01:31:43 (+0000)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名:

Ebgf7qaweFrXcVw4roBT9yDhAcIyb2im08oT3Tt9MQzmmaHCAVe06RQIHESs+AeROGp+F9cTqQquBDZM+3jw0lOIPMhaZlOL83BKXl84+tv1x1VpD8bG+Fz1ech7Lnlj0GJIE003zc9loekrFikuRPoewgBTF9eilAmhIWe/NR45N
S6lBy6tISiQr3adCD0/ZKngTcmlb4yNdmVNWYQ8cBaWylcGenzn6RkVof860Anl2nzTHwGbxAvKglz+M4MgyyMvqllH/4th7NU1pDzxMSfBUyVM5jsh7ZfnXhIXlLILCMCFBwV77QH4u6AIEhFRczzgnhIPeA5qcbVt0A==

