



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro Max 5G 512GB Deep Purple
营销名称:	iPhone 14 Pro Max
颜色:	Deep Purple
RAM:	6GB
序号:	Y9MJH0WMGC
名称:	iPhone 14 Pro Max 5G 512GB Deep Purple
IMEI:	352301451777078
IMEI2:	352301452113208
Wi-Fi MAC 地址:	5c:3e:1b:ab:e6:dd
内部机型:	MQAM3
A型号编码:	A2894
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
UUID:	00008120001064C11A40C01E
ECID:	001064C11A40C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:352301451777078, 512GB
SIM卡:	IMSI: 466977000421535, ICCID: 89886972006702076198, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D23674EXA20J796	生产日期:	202236
充电次数:	664	容量:	4076 / 4297 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	72%
健康水平:	95%	温度:	33°C
Apple健康指标:	127		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 38 35 44 37 36 31 37 32 00		不适用
后置摄像机	22 6E 50 03 01 46 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82365CS801CDK2N		不适用
后置超宽摄像头	22 CE 95 17 08 86 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23523B0415FY11		不适用
后视摄像机	18 CC 58 07 19 46 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2363A2WR1CY03A		不适用
电池	F5D23674EXA20J796		不适用
芯片板	Y9MJH0WMGC		不适用
前置摄像机	03 20 10 18 6C 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W232610H61CX93L		不适用

前红外摄像机	C5 24 53 61 14 19 F8 12	不适用
前红外摄像机模块	HNQ23674FPW15F8UW	不适用
LCD	G9N2381RND214YDAR+A1000000 0000000001D0+FXG23232FTE1V3 C9200000000000000000000000000000 00+2381W0000000NU000000JC7 XKJ1572BP00000000000000000000 0000000000000000LC8K362WXB 0RSBA0002001	不适用
LCD-玻璃	FXG23232FTE1V3C9200000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 38 35 44 37 36 31 37 32 00	不适用
MLB	G2C23970F1H1LC03	不适用
未加工面板	G9N2381RND214YDAR+A1000000 0000000001D0+FXG23232FTE1V3 C920000000000000000000000000000 00+2381W0000000NU000000JC7 XKJ1572BP00000000000000000000 0000000000000000LC8K362WXB 0RSBA0002001	不适用
振动器电动机	FTN23113JDR1H5Q81+XBP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.19'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:06:14

报告详细信息

报告 UUID： 79b865e8-7c2f-4eb9-a498-d1be875b6ed1
报告日期： 2025-09-19 17:29:46 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9
数字签名：

F+FFdKQj/Yj/ViGy4wkPsAwYpC76hpSnKhFsgXICwssj3j8a/LzrCoG0l8mAjKxL02aM8o+Ownh9eJDf4optcplUV6w2sQdxcKjPiG9CnIDLwaGix0h0Z7FR54YgHHRL/tXbk/0pFjgZFSe9MSdFzIfaOFa7CYsz3vdbdheuG2WRZlwhv9gXgFrVDTQuF0uaKGzIVxAl+TBaTlBE7H8MCL1sLGFPgH9MjWY/vLMB4HXN9KG156KJA8ejV0VQ4+C8na1fcEiqHmPfwRpD7AEfRPNR1QPMcRwnSihT5L0+Es+stjJGYOt1.2seItJgnj6PEoojLEdurT+fGHmhrpqdg==