



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Blue Titanium  
 营销名称: iPhone 15 Pro Max  
 颜色: Blue Titanium  
 RAM: 8GB  
 序号: C7010GQJJY  
 名称: iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Blue Titanium  
 IMEI: 355975765092212  
 IMEI2: 355975765083930  
 Wi-Fi MAC 地址: 98:0d:af:14:9c:e1  
 内部机型: MU7F3  
 A型号编码: A3106  
 固件版本: 17.6.1  
 区域: ZP/A  
 原产国: Pentragon Shanghai, China  
 UUID: 00008130000259DE3AC0001C  
 ECID: 000259DE3AC0001C  
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
 MDM状态: [解锁](#)  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355975765092212, 512GB  
 SIM卡: IMSI: 466924196709271, ICCID: 89886920041967092716, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	FG9GXZ00FSG00006TV	充电次数:	416
容量:	3823 / 4395 mAh	损耗程度:	14%
充电量:	82%	健康水平:	86%
温度:	27°C	Apple健康指标:	137

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 32 34 35 41 36 42 30 43 00		不适用
后置摄像机模块	GCF33476GZ41RXLPX		不适用
后置超宽摄像头模块	DN83341MPFK242558		不适用
后视摄像机模块	DN83353HBUA1W231N		不适用
电池	FG9GXZ00FSG00006TV		不适用
芯片板	C7010GQJJY		不适用
前置摄像机模块	GCFGY705TTL0000043		不适用
前红外摄像机模块	F8P32961TZR1XFCH6		不适用
LCD	G9N3304ZFB1PHRA3+A1000000 000000000100+FXGGX200NTC000 04MB+9000000000000000000000 000+3303Q0000000N1000000AD7 FCB1760BU000000000000000000 0000000000000000NZLYAL247821 GRSZA0002012		不适用
LCD-玻璃	FXGGX200NTC00004MB+9000000		不适用

000000000000000000

光传感器	30 33 31 31 32 34 35 41 36 42 30 43 00	不适用
MLB	G2CGYN00GZS0000DEZ	不适用
未加工面板	G9N3304ZFBB1PHRA3+A1000000 000000000100+FXGGX200NTC000 04MB+9000000000000000000000 000+3303Q0000000N1000000AD7 FCB1760BU000000000000000000 00000000000000NZZLYAL247821 GRSZA0002012	不适用
振动器电动机	GH7GY8202ZG00000L2+82AA3	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 17.6.1  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:04

### 报告详细信息

报告 UUID: dbaf2671-6f6a-4a92-8625-a7bc67eedf97  
 报告日期: 2025-03-31 14:16:58 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3  
 数字签名:

GcWdNqYd5OWijL4fmbon9AB91ZnZxF4CIZWiiF0+ZO3RwTbvjae9xrMGgv2GffhshVsz/fs+7atLuf6ZZ8nqNT2LwRyqjtr/LqlGg/Fxrfy/zrJOefv//CBaPhawcthBnJRn0PnV9B6ogTh3u1j10SGm29c5wlmjusTeOcdJcH+LW  
 aH1EzSkvkBSNE8mHYJKrCWxoAQZ1V10p+FgHLFvOrNeiVdGecUlduJ2pr4Cy9rKN/8FQPesd4eqldl/bvKJzoF0J+CV0YKYtLajaPyfxSbPvaNG9VgRyGWW55kRlsWyQERF5e3ziRN8bt+Rb1EBwlrwwwGHcx58UdwUg==

操作员

监察员