



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Space Black
营销名称:	iPhone 14 Pro Max
颜色:	Space Black
RAM:	6GB
序号:	HQM6D23Y06
名称:	iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Space Black
IMEI:	356266769232072
IMEI2:	356266769423341
Wi-Fi MAC 地址:	8c:98:6b:c8:df:7d
内部机型:	MQ9P3
A型号编码:	A2894
固件版本:	18.3.2
区域:	TA/A
UUID:	00008120001170983663C01E
ECID:	001170983663C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356266769232072, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466011901379588, ICCID: 89886019137813795882, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D24456FX520J79B	生产日期:	202244
充电次数:	914	容量:	3837 / 4297 mAh
损耗程度:	11%	充电量:	32%
健康水平:	89%	温度:	32°C
Apple健康指标:	126		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 44 44 45 34 30 35 36 41 00		不适用
后置摄像机	26 CB 02 17 00 40 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82491PQ7T1CDK2V		不适用
后置超宽摄像头	25 CD 87 05 02 35 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL24666H0V15FY1M		不适用
后视摄像机	23 CB 05 08 00 11 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2477PCY31CY06U		不适用
电池	F5D24456FX520J79B		不适用
芯片板	HQM6D23Y06		不适用
前置摄像机	85 10 18 97 CE 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23951FDT1CX92D		不适用

前红外摄像机	C5 24 50 55 34 8F 16 F3	不适用
前红外摄像机模块	HNQ24313DJA15F81V	不适用
LCD	G9N2483P6JL14YDAB+A1000000 0000000001D0+FXV24544T7V1V3 C9500000000000000000000000000000 00+2482N0000000NW000000ACB MAB1127BP00000000000000000000 00000000000000NNHC7K45108 DXRSBA0012012	不适用
LCD-玻璃	FXV24544T7V1V3C9500000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 44 44 45 34 30 35 36 41 00	不适用
MLB	F3X24970XTN1L9XC	不适用
未加工面板	G9N2483P6JL14YDAB+A1000000 0000000001D0+FXV24544T7V1V3 C9500000000000000000000000000000 00+2482N0000000NW000000ACB MAB1127BP00000000000000000000 00000000000000NNHC7K45108 DXRSBA0012012	不适用
振动器电动机	GH72484AGUZ1H5P8H+XAQ2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:06:24

报告详细信息

报告 UUID： d746f525-7750-4980-bec5-242d56ffe9f0
报告日期： 2025-07-23 14:22:18 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名：

Olj9wZCSGux8hfyA/xeMXOyKtdMii/zGTLmdGjDX56UJTsuGJfKq6OMlF0VR4RkIFpbMDFH310VXwR6XHnnzVfiwNEzJE0LghR17AdC+Yo80lIle5joM6aRsZ16X9B9voBpck+fdMh59zeMhRNRQEGx0/VrknL80DnODj20ltQZA
hiUfocy70ftuSnGwCpM1sZGDOFv9NKHs/Ev+uu4MqVvgkMc8+ArgQhBCXkouGo5rAKfhJ/whZj39M42B7fOA6FEuQFAfHbxZGQjBZurNeyyu09sDNLmkE0CrruwtRsQOHqKP8haSxr59g7vZy5WWvgmztw3RpZW0X06V7g==