



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 15 Pro 5G 128GB Natural Titanium  
营销名称: iPhone 15 Pro  
颜色: Natural Titanium  
RAM: 8GB  
序号: YPRX644PQY  
名称: iPhone 15 Pro 5G 128GB Natural Titanium  
IMEI: 356116981821006  
IMEI2: 356116982091575  
Wi-Fi MAC 地址: 80:b9:89:01:02:49  
内部机型: MTUX3  
A型号编码: A3102  
固件版本: 17.6.1  
区域: ZP/A  
UUID: 00008130001A486C3061401C  
ECID: 001A486C3061401C  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356116981821006, 128GB

## 电池信息

序号:	F5DGY100NJT00006TQ	充电次数:	563
容量:	2899 / 3254 mAh	损耗程度:	11%
充电量:	90%	健康水平:	89%
温度:	33°C	Apple健康指标:	152

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 46 39 45 35 31 45 37 35 00		不适用
后置摄像机模块	GCF332337WA1RXKK7		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL33512K911V6P47		不适用
后视摄像机模块	GCF32751HK023412V		不适用
电池	F5DGY100NJT00006TQ		不适用
芯片板	YPRX644PQY		不适用
前置摄像机模块	GCFGX6048PS0000041		不适用
前红外摄像机模块	F8P33341FVL1XF7Q4		不适用
LCD	G9P3343S1PD1PHPAQ+A1000000 000000000130+FXRGWL0056X000 064T+9000000000000000000000 00+3342S0000000PX000000AD8K A30250YT00000000000000000000		不适用

000000000000PSAY6L246CWBJ  
RS0A0003012

LCD-玻璃	FXRGWL0056X000064T+90000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 46 39 45 35 31 45 37 35 00	不适用
MLB	FFXGXU007ZH0000BXV	不适用
未加工面板	G9P3343S1PD1PHPAQ+A1000000 000000000130+FXRGWL0056X000 064T+9000000000000000000000 00+3342S0000000PX000000AD8K A30250YT000000000000000000 000000000000PSAY6L246CWBJ RS0A0003012	不适用
振动器电动机	FTNGYB01C3Y000009E+8EDC3	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 17.6.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:09:07

### 报告详细信息

报告 UUID: 85069336-998e-434c-a917-5ed078f33b09  
报告日期: 2025-10-09 15:10:31 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.1  
数字签名:

MBzAKBF0TkzhYNdQ/OJeWW8arQ9eNw32eFhg6xM7dDMCx/olyg2jzjvsm4bxhUTrvnl5AdBEbS+TXyKubs2zQspMbg650wMSY2e553Uyh5mbQnW2ZQf8vN8wh9Bc7Oj8KsLtAzpcp950055ju/D2Ge59e3Hq18eCL4a5UPg/me9gyZ/mTK12Fa3/1KvM4b2Egge/2b09yzt3RtAU00ZJze09x/rK/nKdnRalpvAzP5siZ1zFVZeELxKAc5p1FqurrRGE/4gydmib/T+eAZRtNQc+aQeGj96tHJ898e2LgEJa67HWAojBErzQYQNVdq8G3V9gqPkmVHFZxdUw==

操作员

监察员