



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师: cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Silver
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	WCQDGVLQ9T
名称:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Silver
IMEI:	358849706058532
IMEI2:	358849706281662
Wi-Fi MAC 地址:	54:eb:e9:1d:39:c8
内部机型:	MQ023
A型号编码:	A2890
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
UUID:	0000812000180C1A0E3B401E
ECID:	00180C1A0E3B401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:358849706058532, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466977006385860, ICCID: 89886972405704279448, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D24479MC521PK7V	生产日期:	202244
充电次数:	1053	容量:	2947 / 3181 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	100%
健康水平:	92%	温度:	30°C
Apple最大容量 (UI) :	93%	Apple健康指标:	166

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 35 33 43 30 34 37 43 00		不适用
后置摄像机	27 CE 00 06 03 68 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82513B7AT12J514		不适用
后置超宽摄像头	25 CE 73 11 14 70 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82482HKRE1M2K16		不适用
后视摄像机	23 CD 13 16 11 34 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2464LGQA15F98X		不适用
电池	F5D24479MC521PK7V		不适用
芯片板	WCQDGVLQ9T		不适用
前置摄像机	15 02 05 20 CB 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF24134HDC1CX81Q		不适用

前红外摄像机	C5 24 90 65 35 05 15 0F	不适用
前红外摄像机模块	F8P24131M7Q15F2JG	不适用
LCD	G9P2464TN4Y14YCAJ+A1000000 0000000001B0+FXC238103A31TR J90000000000000000000000000000000 00+2464G0000000QW000000ICB6 H61585BO000000000000000000000000 00000000000000PULCCK4535XL WRS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	FXC238103A31TRJ90000000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 45 35 33 43 30 34 37 43 00	不适用
MLB	G2C25360E351JTJC	不适用
未加工面板	G9P2464TN4Y14YCAJ+A1000000 0000000001B0+FXC238103A31TR J90000000000000000000000000000000 00+2464G0000000QW000000ICB6 H61585BO000000000000000000000000 00000000000000PULCCK4535XL WRS9A0013012	不适用
振动器电动机	GH7246325KW1FMM8B+XPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:08:19

报告详细信息

报告 UUID： 73defc6c-9221-48f9-abc0-1dc2b0b7f34d
报告日期： 2025-05-28 10:08:32 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

icrtW647HaMPvskFp54eJYIAvzcgBGhqPe7N4xUE9eT+JqHS576VoyllWpf7k7H3KCrPyNCCRn8BxRkUORLr5y0d9A3QV5mROXfd5nsG5OtaB25kmaoa/AC/IQw4rtNrdzXgtXNYD0T2n4TjCYysy+NAd/OGOpplRpM86XsCDSZoO
i/3fzWmMrBXUn+X+4mZo1AhAfx1AchTZf6+WYTMDKye8p6GsZtsZN1PwK9UmydIV+TK+JJeKrSi3PimDGkfJcN3wVtsjxLYMcKxur1/EK3ESXnN6D/vO/M597djr0+NCRGH93CCvgTFQejj8hyGRZoQ9c9pDO9hgymmXHQ==