

硬件报告



运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Sony
机箱类型: Mobile Device
机型: XQ-DC72
营销名称: Xperia 10 V
RAM: 8GB
序号: HQ635G128B
名称: XQ-DC72
IMEI: 351540670063445
IMEI2: 351540670063452
已获得根权限: Not rooted
内部机型: XQ-DC72
固件版本: 68.2.A.2.38A
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351540670063445, 128GB
SIM卡: 未知的IMSI

电池信息

容量: - / 5095 mAh 充电量: 60%
温度: 31°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 15
1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2' 2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功
麦克风: 成功 扬声器: 成功
接收器: 成功 耳机: 成功
摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功
LCD彩色: 成功 触摸: 成功
LCD背光: 成功 加速计: 成功
相似度: 成功 指南针: 不可用
USB: 成功 振动: 成功
音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功
AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功
前置摄像头(辅助): 成功 指纹: 成功
陀螺仪: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:47

报告详细信息

报告 UUID: 3d8e1adb-b4c8-45a9-bfa9-e08083ced719
报告日期: 2025-03-19 10:14:19 (+0800)
软件版本: Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

jf4fE+XuCLlwKtaJkyI9LPrF5jsaati2UGJikI4w0RC1mD7W5lIBxA1c97UF9YI7zIqP+hvBUst9qDNW0Pw0qcAx687/L6GYo+WbPluLQT/HvYNZCLs0xhGDzEre0/sAGyVXdk1ISwRpg+fDsGXaPMz0ql8Btp2fn/uDr6yxX8j5Ue
gnFPiDwfp+CGzXmzKexZXVy5OR7oqpyHd5OacZ8/GHbmAHjTQsDG0AUM+0QeCThQBuyYA0sGz9XtnGtqNad6uxnMTokSTHqa4avkHe8KReFRd9ctp6JEFpQWu4pu6eB8WgU0tA8voM/Tg9hoPOmLpf9CH9o8rNBgkxiBAg==

操作员

监察员