



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Gold
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Gold
RAM: 6GB
序号: DVJDXLYPQX
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Gold
IMEI: 356901451156540
IMEI2: 356901451191786
Wi-Fi MAC 地址: 5c:3e:1b:15:e1:e5
内部机型: MQ183
A型号编码: A2890
固件版本: 18.3.2
区域: TA/A
UUID: 0000812000180D460A0B401E
ECID: 00180D460A0B401E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356901451156540, 256GB

电池信息

序号:	F8Y232418H4217W73	生产日期:	202232
充电次数:	749	容量:	3116 / 3181 mAh
损耗程度:	3%	充电量:	54%
健康水平:	97%	温度:	29°C
Apple健康指标:	155		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 41 41 38 35 37 44 37 43 00		不适用
后置摄像机	23 6F 54 18 05 45 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82334FRKA12J51T		不适用
后置超宽摄像头	21 CC 83 22 01 99 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82341FEQJ1M2K1W		不适用
后视摄像机	1A D2 09 23 22 23 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF233211AM15F95K		不适用
电池	F8Y232418H4217W73		不适用
芯片板	DVJDXLYPQX		不适用
前置摄像机	46 19 14 29 6C 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2316B1U61CX829		不适用
前红外摄像机	C5 24 13 65 24 56 06 02		不适用
前红外摄像机模块	F8P23110YV815F2G1		不适用
LCD	G9P2345V96S14YCAX+A10000000 000000001B0+FXP22852NE01TRJ 9L000000000000000000000000000000		不适用

0+2345Y0000000PH000000IC8DF
62001BO00000000000000000000
00000000000000LGBK3156AZLR
S9A0002002

LCD-玻璃	FXP22852NE01TRJ9L0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 41 41 38 35 37 44 37 43 00	不适用
MLB	G2C236311M71JTK3	不适用
未加工面板	G9P2345V96S14YCAX+A10000000 000000001B0+FXP22852NE01TRJ 9L00000000000000000000000000 0+2345Y0000000PH000000IC8DF 62001BO00000000000000000000 00000000000000LGBK3156AZLR S9A0002002	不适用
振动器电动机	GH72326A4W41FMM8R+XPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:03:30

报告详细信息

报告 UUID: 2cac62bc-2a00-4ee5-8224-5759c4239e5d
报告日期: 2025-04-29 16:28:52 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

EtzUuio0V2xs5s8Jl/AFcmYBvKK4fMiJY40XIF9msjodE7NqsHA4qw5O6SUU9x+OXpdlVY1MMexXclbYpixOKhY4HTc5q3YeWD2XR157VUB63R8ru/xwEQ84h5JXwmslOUwEp7kf+1UMxXlpA0bhCAvtxGHxspO/dAwmeiU/Yi
j6KfLBDae8BT4XbSyUp/OwzGyrGFm6WsdXxkpkLoRaNsK2Y6h2A84eBveQsn+ByHAHArj4GMrDImDoHfyhD8rYvhlAYpePc5k4atww6ebaPVI7au7Y7frgqtMvQROl/ctQfny0pkTYgp7ZsM2tMzThBb7GSbJGy5c8w==