

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blanco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

自定义字段

_ro.imei_match.status: check_ok

硬件详细信息

制造商: Vivo
机箱类型: Mobile Device
机型: V2050
营销名称: V2050
RAM: 8GB
序号: 15457992430094F
名称: V2050
IMEI: 864495059129053
IMEI2: 864495059129046
已获得根权限: Not rooted
内部机型: V2050
固件版本: TP1A.220624.014
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:864495059129053, 128GB
SIM卡: 未知的IMSI
SIM卡: 未知的IMSI

电池信息

容量: - / 3990 mAh 充电量: 100%
温度: 31°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 13
1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.3'
2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:16

报告详细信息

报告 UUID:0c132e7e-8b6b-4ad7-9fca-8b1de2cd33bd

报告日期:2025-04-28 17:26:46 (+0800)

软件版本:Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:
oRXc7myK2T/+JnbROekdgVeu8vKr7Rqd9PMYNu6QKqOlB8No/5ul0cP3Vid/dlnpiNdV8sgFDdloPrTwyI2ZWmjSEnULL3MmBppyOZTsEU+XrM8L UykoaN2KoB7yW9nz014RC/1sqo9IHM6qn6Iyc6NKe6v3cfnfuELGs53Wv16
ESimcKYwQK/QAgxYxM3DPiFVoxwli+YIGFZbhdHxMDofaRmOORBx1WtvPn9byf3DuaXTLSUFqTWDAAuLw6P1BQVqIZKYeq0dZMbDIEbk3CsOCPBqO5sE9eoLnDxmVuyG54ur/VrBmf8v3DdayTNH8xjef61EoAABPqrDTyw==

操作员

监察员