

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Sony
机箱类型: Mobile Device
机型: XQ-EC72
营销名称: Xperia 1 VI
RAM: 12GB
序号: QV7705EGMM
名称: XQ-EC72
IMEI: 355723380119782
IMEI2: 355723380119790
已获得根权限: Not rooted
内部机型: XQ-EC72
固件版本: 69.1.A.2.160
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355723380119782, 256GB
SIM卡: 未知的IMSI

电池信息

容量: - / 5000 mAh 充电量: 70%
温度: 28°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 15
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2'
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:38

报告详细信息

报告 UUID: 373c031d-ffa6-4d27-b9d3-66ae49218cb7
报告日期: 2025-03-19 11:00:57 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

GK5wQc+Xg6sCqEr60Ap7S0WNEfe9bcTODBLgllhOqPD3xWvzlXQYA/oq2Nh5nygNUcCh0JKyEwNvyP0Has9tjtG13WmmzUuqSoosThuS/B100YC/gf7yN759T6R0kqd2IjpHeZ4oHH2Lz+QPS+DZHS�IFqvm5fRp1ctsvuQISyndV
i/jNikQ9NxRio62cx8TxcDuDqsBSURUW3CMfxODlp+QmgCFRROzttasgKoeXcQbqSaJvMymjAy/Hrg9gkZYy09VWF2X6aOLGzy8SyowiuonJ+WDz6lqc8n9DOL/R1oEWM+o24HjycPqxsLgeZbvmxbgKPUSPCZaLlmXkrxMg==

操作员

监察员