

硬件报告



客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师：cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
营销名称：	iPhone 13 Pro Max
颜色：	Sierra Blue
RAM：	6GB
序号：	FHJ232QTWK
名称：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
IMEI：	355777912880451
IMEI2：	355777912534629
MEID：	35577791288045
Wi-Fi MAC 地址：	f4:be:ec:09:ff:6b
内部机型：	MLL93
A型号编码：	A2643
固件版本：	18.3.2
区域：	TA/A
UUID：	00008110001839D40CD2801E
ECID：	001839D40CD2801E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:355777912880451, 128GB

电池信息

序号：	F5D13540BPQ13X99Z	生产日期：	202135
充电次数：	1077	容量：	4197 / 4325 mAh
损耗程度：	3%	充电量：	87%
健康水平：	97%	温度：	27°C
Apple最大容量 (UI)：	98%	Apple健康指标：	81

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 31 32 32 39 30 39 31 30 00		不适用
后置摄像机	11 6B 09 11 04 50 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81284AG7QQ1NMC1		不适用
后置超宽摄像头	11 CB 53 11 22 05 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF12765V6F02J013		不适用
后视摄像机	0C CA 19 02 09 36 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81277F4S2KGRP1K		不适用
电池	F5D13540BPQ13X99Z		不适用
芯片板	FHJ232QTWK		不适用
排线	46 57 50 31 33 31 31 42 45 33 33 51 39 34 38 43 36 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A BD 8F 65 65		不适用
前置摄像机模块	F0W133713E50KG038		不适用
前红外摄像机	C5 14 18 65 54 09 E4 05		不适用
前红外摄像机模块	F8P13752Y13Q1QH13		不适用

LCD	G9L1347EKRB PQCLAU+A2000000 0000000001B1+GR913070ULD0J W49M+1302326700013900108960 6263+00000000000000000000JB8 DDJ1453BL000000000000000000 000000000000000000HC7J2820QZ PNHAA0002012	不适用
LCD-玻璃	GR913070ULD0JW49M+13023267 000139001089606263	不适用
光传感器	30 33 31 30 31 32 32 39 30 39 31 30 00	不适用
MLB	G2C1383080K0XDJ8	不适用
未加工面板	G9L1347EKRB PQCLAU+A2000000 0000000001B1+GR913070ULD0J W49M+1302326700013900108960 6263+00000000000000000000JB8 DDJ1453BL000000000000000000 000000000000000000HC7J2820QZ PNHAA0002012	不适用
振动器电动机	GH713558EUB07478P+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:06:42

报告详细信息

报告 UUID： 59b5327f-9b4e-4737-a43c-7916ecc2ecac
报告日期： 2025-04-02 15:31:03 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

BDTV5q2VDblpOL/8+WKTRGTjSIE2A53i44yzJl69hRhPeOaw/gHJ/VAf1IkB1HrmdyJRa8w+6KkT6bTIHEbi6g3ul2l4N4RbWEOZ0oAsx/VRbdnyVO44Ej6S8JfRQXWhj+7hFqsvOClowsDJvwwJcSH+tNhThg3k8LQEe-Jj829bhP
f48Tfc8YCF9i3VkpZF/HeObm8Yh7imTgMtbJALjtJXG+4m3wSc4hUD7lpggy664k0An20kCJLBRB3pg7LVZbtgcSCwD1tQWuZeBcCuYswgZ4sywhWmUeS1ddPLfwxQy/Ujfhqr1RIKA9swOCfrkITYr9/qplUCkpBd3g==