



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone X GSM+CDMA 256GB Space Gray
营销名称: iPhone X
颜色: Space Gray
RAM: 3GB
序号: G6TVPFBNJCL8
名称: iPhone X GSM+CDMA 256GB Space Gray
IMEI: 359407084485444
Wi-Fi MAC 地址: 40:9c:28:a5:2f:5f
内部机型: MQAF2
A型号编码: A1901
固件版本: 16.7.8
区域: TA/A
原产国: Foxconn Shenzhen, China
生产日期: 201746
UUID: 3604bc708de973ef90c1feb2791ba5b708220084
ECID: 001834E424FA002E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359407084485444, 256GB

电池信息

序号:	F5D7443DMAUHXR9Y	生产日期:	201744
充电次数:	2031	容量:	1850 / 2701 mAh
损耗程度:	32%	充电量:	35%
健康水平:	68%	温度:	35°C
Apple健康指标:	411		

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	3E-011549AE		不适用
后置摄像机	10 25 01 7B C7 90 B8 BF		不适用
后置摄像机模块	DNL74373AK9H8MG18	DNL74373AK9H8MG18	匹配
后视摄像机	10 25 01 7B C7 80 08 30		不适用
后视摄像机模块	DNL74369GDEH8WKA9		不适用
电池	F5D7443DMAUHXR9Y	F5D7443DMAUHXR9Y	匹配
芯片板	G6TVPFBNJCL8		不适用
排线	46 57 50 37 34 33 32 4C 33 48 51 48 36 43 57 43 46 00		不适用
前置摄像机	58 2C 06 E0 F0 59 0C 39		不适用
前置摄像机模块	G8R7444CGA5HNXM1R	G8R7444CGA5HNXM1R	匹配
前红外摄像机	C5 74 56 4D 95 D1 09 09		不适用
前红外摄像机模块	DNM739235EBH0N55H		不适用
LCD	FXR73118SLAJ6DX94+030341398 03164079713822743+G9N7351Z2 6ZH8PRA2+A10000000000000004 40+7346DECDH8PRXSYIBMPAN1		不适用

K727530G055311M76068211C5CY
NMH0800VP000224PQ70AF407E3
5730451ZTAA7861T5L101

LCD-玻璃	FXR73118SLAJ6DX94+030341398 03164079713822743	不适用
光传感器	3E-011549AE	不适用
MLB	G2C74540SKWHP5QA	G2C74540SKWHP5QA 匹配
NVME	0b28025023a84882	不适用
未加工面板	FXR73118SLAJ6DX94+030341398 03164079713822743+G9N7351Z2 6ZH8PRA2+A10000000000000004 40+7346DECDH8PRXSYIBMPAN1 K727530G055311M76068211C5CY NMH0800VP000224PQ70AF407E3 5730451ZTAA7861T5L101	不适用
Savage	50 60 0B 3C C5 74 56 4D 95 D1 09 09 02 00 71 2D 15 18 0E 0C	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 16.7.8
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	失败	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 失败

测试时间: 00:09:12

报告详细信息

报告 UUID: e0a25b73-f2af-4166-b393-c615f44f0bc2
报告日期: 2025-03-28 14:33:09 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

Vx5d3D2A1We7ihYBb1HDeGX3Mj4RZuR9yzcmaOJ TztM2in6LHjVSRouOQdqRucGlpITWbWzmUd+EsW3rQPQXL+U7rH4G+z3tLiojB/RzNoXuGcEhr52BycQ6R51V43ZOmE6ZwD2SajFw9STgpgBiAZMQzpe2OoHAtiHCGMIWAQ
di8Moi4Eqv57yOQ7RI TgDe+OfDn73r05Drn5w68oTCDpxEpXE84odkTv8x/kkTqi41p25CjVkiNZNoiaPfk/af+RFouKUpI4z3a9Yp/DFo2lxl/Yv/ecNwHze1tDfW7wjHnW0PwGvpioUzzro8QPpcFWPmsyS7PXLWg0dPg==

操作员

监察员