



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: QC001

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Deep Purple
营销名称:	iPhone 14 Pro Max
颜色:	Deep Purple
RAM:	6GB
序号:	FL73059L7V
名称:	iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Deep Purple
IMEI:	351651522170773
IMEI2:	351651522047062
Wi-Fi MAC 地址:	5c:3e:1b:ae:10:ae
内部机型:	MQ9T3
A型号编码:	A2894
固件版本:	17.4.1
区域:	TA/A
UUID:	00008120001604493EDB401E
ECID:	001604493EDB401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351651522170773, 128GB

电池信息

序号:	F5D23659CZH20J79G	生产日期:	202236
充电次数:	971	容量:	3613 / 4297 mAh
损耗程度:	16%	充电量:	88%
健康水平:	84%	温度:	28°C
Apple健康指标:	160		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 43 31 30 31 32 33 30 31 00		不适用
后置摄像机	22 6D 69 02 04 11 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82366SFBM1CDK1X		不适用
后置超宽摄像头	21 CD 78 10 10 54 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23511RB515FY2R		不适用
后视摄像机	1C D1 20 13 01 64 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2317A8PT1CY030		不适用
电池	F5D23659CZH20J79G		不适用
芯片板	FL73059L7V		不适用
前置摄像机	38 14 13 09 CC 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2346PPH91CXC22		不适用
前红外摄像机	C5 24 18 55 56 48 12 07		不适用
前红外摄像机模块	F8P23442UPK15F4JL		不适用
LCD	G9L2314FG2D14YDA1+A1000000		不适用

	0000000001D0+FXC22860TRF1V 3C9K0000000000000000000000000000 0000+2314S0000000NW000000J C7HLJ1226BP0000000000000000 00000000000000000000HC8K277 0FPKRSBA0002002	
LCD-玻璃	FXC22860TRF1V3C9K0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 43 31 30 31 32 33 30 31 00	不适用
MLB	G2C23820FSS1L9X3	不适用
未加工面板	G9L2314FG2D14YDA1+A1000000 0000000001D0+FXC22860TRF1V 3C9K000000000000000000000000 0000+2314S0000000NW000000J C7HLJ1226BP0000000000000000 00000000000000000000HC8K277 0FPKRSBA0002002	不适用
振动器电动机	GH723538GVL1H5P8A+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 17.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:22

报告详细信息

报告 UUID： c32ffdb3-77c3-432f-b615-ebfbfb2361f4
报告日期： 2024-11-08 03:37:19 (+0000)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5.1
数字签名：

q5xn0s4rjVDekFleDjqW8MdPt2oJgwgtPBRh/nfa58GuMaELbLnyKijfaorV8bpcBKO4H5bbZa/oYGOPKaU4j6ylvrEnllt2EZgAzNdDaB3FjgUL6KYSuaD2nGMO5PU/gtcidJx08c4A6y2G0n6Lsf6l1kIPZ1NbPOicefXV01RoWwmO950/uTmbB3BptRcDqfZzfk8lÄhStEG8MShS3m6BUyrl7leZXudSQc/EbUh9exK8OfzLWIWdvmiZ0AfJvQsF1ESI9ve3XSCwSm/a20K/kFcqvCzBcpcC/gRQ54c51Nufwn0YqJ6wghD+GjwzCXbHJPmxgmYeUBO1+Stg==