

硬件报告



客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
营销名称：	iPhone 13 Pro Max
颜色：	Sierra Blue
RAM：	6GB
序号：	R3WY77WNQC
名称：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
IMEI：	355908661957717
IMEI2：	355908661763156
MEID：	35590866195771
Wi-Fi MAC 地址：	e8:78:65:4f:dc:01
内部机型：	MLLE3
A型号编码：	A2643
固件版本：	18.4
区域：	TA/A
UUID：	00008110001A405826A2801E
ECID：	001A405826A2801E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:355908661957717, 256GB

电池信息

序号：	F5D134266Q313X999	生产日期：	202134
充电次数：	976	容量：	4362 / 4325 mAh
损耗程度：	0%	充电量：	95%
健康水平：	100%	温度：	29°C
Apple健康指标：	166		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 32 44 30 38 31 46 30 32 00		不适用
后置摄像机	11 6E 51 13 00 99 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81335NT3VQ1NMAE		不适用
后置超宽摄像头	12 6E 37 09 02 14 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN81347MWVA02J01D		不适用
后视摄像机	0C CA 33 10 03 21 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81312D9XTKGRP12		不适用
电池	F5D134266Q313X999		不适用
芯片板	R3WY77WNQC		不适用
排线	46 57 50 31 33 35 31 37 54 31 35 51 39 34 38 41 33 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 15 54 BC 4E		不适用
前置摄像机模块	DNM133459UAQ7H56J		不适用
前红外摄像机	C5 14 50 65 95 12 ED 0E		不适用
前红外摄像机模块	DN813667ZB3Q1QC5V		不适用

LCD	G9P1422Q2CNPQCLAG+A200000 00000000002B1+GR913123HDN0 JW493+130052440001390009756 09263+0000000000000000000AB A6D71381SL0000000000000000 0000000000000000LCCJ3170H AJNLAA0002011	不适用
LCD-玻璃	GR913123HDN0JW493+13005244 000139000975609263	不适用
光传感器	30 33 31 38 32 44 30 38 31 46 30 32 00	不适用
MLB	G2C137302GQ0XDK8	不适用
未加工面板	G9P1422Q2CNPQCLAG+A200000 00000000002B1+GR913123HDN0 JW493+130052440001390009756 09263+0000000000000000000AB A6D71381SL0000000000000000 0000000000000000LCCJ3170H AJNLAA0002011	不适用
振动器电动机	FTN136532UA074883+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:08:59

报告详细信息

报告 UUID： f40556db-9bcd-4968-a924-8a471b53b8cc
报告日期： 2025-04-15 15:52:19 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

AGYwXfsujHPNayzga0RlItk-bWnlbS74rbFQDiBkUicSDW07iP56oDVvjXbqMwBP3Z1kwlL5bbUIPvTm0+ZyDdXRLvLBFFrQIB9eN0L2kiDkiWhOC4jgi4Z32oRArLL8MI5++e8xdx1Vrch+illR4hoLrNy+bE9WDYQxttkbkUcb9J
BjS3SplcG3/7GYe2+Ah4fsgHKuOw7dsHGb/xVMcPfqA3KzuB5nxNuz4wehlqb0X/b7ZpE4MdSy3zfq5j1e5/Qky6zWPQXZVtfAuEa2KJ05EIB1PFfdKFbwj6jcdtlf7gUMOE9kScByszsgehti6YRQg7ulYGsRiinjqRA==