



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 15 Plus 5G 128GB Pink  
营销名称: iPhone 15 Plus  
颜色: Pink  
RAM: 6GB  
序号: M65QV4VDK9  
名称: iPhone 15 Plus 5G 128GB Pink  
IMEI: 359529827440053  
IMEI2: 359529828532510  
Wi-Fi MAC 地址: 90:2c:09:01:4f:65  
内部机型: MU103  
A型号编码: A3094  
固件版本: 18.5  
区域: ZP/A  
UUID: 00008120001818E42244A01E  
ECID: 001818E42244A01E  
EID: 89049032007208882600174415958961  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359529827440053, 128GB

## 电池信息

序号:	FQ1H0D00B7500006U1	充电次数:	350
容量:	4071 / 4357 mAh	损耗程度:	7%
充电量:	42%	健康水平:	93%
温度:	33°C	Apple健康指标:	118

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 38 31 30 33 37 37 30 31 00		不适用
后置摄像机	38 6F 31 14 05 80 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNM34550L3V23381J		不适用
后置超宽摄像头	36 CA 39 22 01 94 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM34553PW320Y95Q		不适用
电池	FQ1H0D00B7500006U1		不适用
芯片板	M65QV4VDK9		不适用
前置摄像机	70 26 07 93 CA 31 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCFGZH0401H000007J		不适用
前红外摄像机	C5 34 96 59 45 0C ED 10		不适用
前红外摄像机模块	F8P34330CSA1XF97A		不适用
LCD	G9Q3472SD4G1PHMAQ+A100000		不适用

000000000200+FXCGZL00KPS00  
000NE+90000000000000000000  
0000+3471X0000000QN000000JD  
B5DH0967YS0000000000000000  
0000000000000000QWLY1L4356E  
JWRSXB0002012

LCD-玻璃	FXCGZL00KPS00000NE+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 38 31 30 33 37 37 30 31 00	不适用
MLB	C7HH1H0004900004CK	不适用
未加工面板	G9Q3472SD4G1PHMAQ+A100000 000000000200+FXCGZL00KPS00 000NE+90000000000000000000 0000+3471X0000000QN000000JD B5DH0967YS0000000000000000 0000000000000000QWLY1L4356E JWRSXB0002012	不适用
振动器电动机	GH9GZQ3042R00000ES+A2224	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.5  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:07:56

### 报告详细信息

报告 UUID: d11abdfc-8831-4d6d-9a07-752b2c3894fe  
报告日期: 2025-07-29 09:48:47 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1  
数字签名:

gfg8cZquti2pEeZRyS+bgEfJWCCkbFWX/X2EEJ7U66JwP+yN9zFjbQsKz1DivLhb531M11DbNHcQic6tUj/HdvlHcC0Rnsh4Tsm0lg0aY3KAv18lFDg8/biPDpudamcRYpjaXdLc+TffXYLcz6g9hjRZ/teuoErnXNn7y2V4ytlE  
XlQix6V2Esq+k/slixA3g8Gv4YivBxV26OU2pxzWouVes2jlf8geuUCTdxJYLF4BdlAcCY9QzfcJx56eWFEJD3R/cxH2aXYBEptwsgyqebhSlnkPpW7JrRxl/ESaYssDK8Nji59JqX4DERZDvW5+zQpHeWcPaLjQ==