



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师: cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Gold
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Gold
RAM:	6GB
序号:	TJ1W7G72DV
名称:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Gold
IMEI:	350060007639818
IMEI2:	350060008498487
Wi-Fi MAC 地址:	90:ec:ea:c0:12:fc
内部机型:	MQ083
A型号编码:	A2890
固件版本:	18.3.2
区域:	TA/A
UUID:	00008120000128EE0C60201E
ECID:	000128EE0C60201E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350060007639818, 128GB

电池信息

序号:	F5D31923T2V21PKAU	生产日期:	202319
充电次数:	864	容量:	2662 / 3181 mAh
损耗程度:	17%	充电量:	100%
健康水平:	83%	温度:	30°C
Apple最大容量 (UI) :	82%	Apple健康指标:	196

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 32 41 36 37 31 44 30 31 00		不适用
后置摄像机	2B D0 32 03 00 20 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN83156H3UZ12J52F		不适用
后置超宽摄像头	29 CD 61 05 03 84 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL31361Z8E15FY2H		不适用
后视摄像机	25 D3 49 09 18 43 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF316186CZ15F943		不适用
电池	F5D31923T2V21PKAU		不适用
芯片板	TJ1W7G72DV		不适用
前置摄像机	99 20 21 12 CA 26 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W30711AK41CX74V		不适用
前红外摄像机	C5 24 D2 65 15 44 FC EB		不适用

前红外摄像机模块	HNQ25263K8E15F6U1	不适用
LCD	G9P3101ZP8314YCA3+A10000000 000000001B0+GR930672TVQ1TR J9E0000000000000000000000000000 00+3101P0000000PD000000JD2E HB1010BO00000000000000000000 00000000000000PYLCAL0838KZ7 RS9A0012011	不适用
LCD-玻璃	GR930672TVQ1TRJ9E000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 32 41 36 37 31 44 30 31 00	不适用
MLB	G2C321407YQ1JTJD	不适用
未加工面板	G9P3101ZP8314YCA3+A10000000 000000001B0+GR930672TVQ1TR J9E0000000000000000000000000000 00+3101P0000000PD000000JD2E HB1010BO00000000000000000000 00000000000000PYLCAL0838KZ7 RS9A0012011	不适用
振动器电动机	FTN312322F91FMN8E+XPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:20

报告详细信息

报告 UUID： 3d1346ff-1901-4af3-b5e0-70d8db09c424
报告日期： 2025-06-05 14:06:41 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

HPxBbT50Re0owAw5t5gHNIhM15HXwYIA7QSYc72lYLGU7Nk0NYDQpQmJVZxZxmDIAhXzgSSuTVarpetCAuMl39Zg9XwQ8RaRH3gJQwwftqk9kcmwjOsCqUHgh3oVR1CDKDKrIEo5T/veZHi5Nz36gGRouaQVfcKpzVVF9SZ2SYpfb1UduKmg2n79yC3JKA+Elmv7FjAXsLH0AcrErlWMrxR03UKKSsZvr+bzqZeUgrRW1brquI/DfDyoS0o0icclqA/h1QyCsA//YDOrJUJE8prxJrFmCQNck/GROSFokFB+EeenSkJFmdU3pcSoN5SDQnafMGC18/95NcGcLBPIA==