



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Sony
机箱类型:	Mobile Device
机型:	XQ-ES72
营销名称:	Xperia 10 VI
RAM:	8GB
序号:	HQ645L29A3
名称:	XQ-ES72
IMEI:	351440170114121
IMEI2:	351440170114139
已获得根权限:	Not rooted
内部机型:	XQ-ES72
固件版本:	70.1.A.3.263
FRP:	解锁
MDM状态:	未知
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351440170114121, 128GB
SIM卡:	未知的IMSI

电池信息

容量:	- / 5000 mAh	充电量:	63%
温度:	32°C		

软件信息

操作系统名称:	Android
操作系统版本:	15
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.7.1'	2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助) :	成功
前置摄像头 (辅助) :	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:05:24

报告详细信息

报告 UUID:

911840da-87a2-487f-93d4-e44bebfd703e

报告日期:

2025-10-28 10:03:50 (+0800)

软件版本:

Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名:

DjrGUG7IVScWTSgycs+BTtTaB06RdpsYH0XXpiZtRx7lVE+S7QJPWJnOX7tN/e0vI6bg0wDwz85xX1bYKXByrbcAZrd3SqKoNDsNpogtnCjUYkKsw5N2EmOlFk0FHuVgWJ6/2wkfKQQ15lExaL+iaf1Jf+10d3FcplN/wSIOCT6G/7xJNG8Pw6upMOWwpeV31+vkczhN/pQ/NkDkw3T0BW32yd+dOsICyk5keWMMWu+VQ3cpl2EoJDmLLrNFkCNHF86mSDxC4l301pw5Rozgy/S30/VzRY4pOpk8At0jbvFYCiv7laLITVFMTblXwfVKu1X6R3R98vxQGltlpA==

操作员

监察员