



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan
擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

运营商详细信息

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称: iPhone 13
颜色: Starlight
RAM: 4GB
序号: NH6F27PXGL
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI: 354789238370084
IMEI2: 354789238058416
MEID: 35478923837008
Wi-Fi MAC 地址: 94:ad:23:85:cf:d4
内部机型: MLPG3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 00008110001E3D1621FA401E
ECID: 001E3D1621FA401E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 已锁定
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354789238370084, 128GB

电池信息

序号:	F8Y23870NLC18FLAV	生产日期:	202238
充电次数:	998	容量:	3211 / 3208 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	69%
健康水平:	100%	温度:	31°C
Apple健康指标:	168		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 41 43 30 30 30 43 37 31 00		不适用
后置摄像机	18 CF 07 11 04 82 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL2264028KQ71730		不适用
后置超宽摄像头	1C CA 58 01 23 09 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM23645JLK0V4K2X		不适用
电池	F8Y23870NLC18FLAV		不适用
芯片板	NH6F27PXGL		不适用
排线	46 57 50 32 32 31 37 31 35 36 47 51 39 34 38 44 43 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FE 99 2A AC 77		不适用
前置摄像机模块	DNM2332358T0KG13A		不适用

前红外摄像机	C5 24 13 51 75 04 E4 F8	不适用
前红外摄像机模块	F8P23441W8YQ1QGJH	不适用
LCD	GVC239203TFPR5RAS+A0E7239 W16B117124370+GHC22160SM31 7VP95+0B08026000013500110060 6263+000000000000000000BP9 7H47MP0ZHAB2QJFH000000000 010000000000000000LSBK325H PLRNL5ADDDDDDD0	不适用
LCD-玻璃	GHC22160SM317VP95+0B080260 000135001100606263	不适用
光传感器	30 33 31 38 41 43 30 30 30 43 37 31 00	不适用
MLB	FJ624150LBD0X7LB	不适用
未加工面板	GVC239203TFPR5RAS+A0E7239 W16B117124370+GHC22160SM31 7VP95+0B08026000013500110060 6263+000000000000000000BP9 7H47MP0ZHAB2QJFH000000000 010000000000000000LSBK325H PLRNL5ADDDDDDD0	不适用
振动器电动机	FTN236230V103398H+XPA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:05:09

报告详细信息

报告 UUID： 4375fc99-6837-4738-b8dc-6bc6e3b2fb38
报告日期： 2025-07-31 10:55:48 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名：

00BsxVygLrckn6erx966oUo306OP8/YqSIdtQeog+yuTBInxGqxuxAPQVNMOT4cysVtdx6EofSIdX3UsmNV8GV+j1Xs4h7IA/ij/XvgY8dQcY0mwek9Y6RL395rd49+r4UNr/O+pGOG4mgilanrtBRBkjRSqVtWgSWGRzJMu6cyDA
rCtwnQ6h/d/p9Xe6Nx/V3nVB8lpDVkL+yMqvJDmpM5cBqiUIdr0hiBfDathmiNnRzhPdDg2eku26fyJX0JZ8n7Awpd5HHAu85U3sbkq+P4/1QTdNHFY+PDWTPhbt60HzfBZF6LpNLyulSCzkgabDLq8UyWZHKC0Pzjb8A==