



硬件报告

硬件详细信息

| | |
|---------------|---|
| 制造商: | Apple, Inc. |
| 机箱类型: | Mobile Device |
| 机型: | iPhone 12 Pro GSM+CDMA 256GB Graphite |
| 营销名称: | iPhone 12 Pro |
| 颜色: | Graphite |
| RAM: | 6GB |
| 序号: | F17DVM1F0D92 |
| 名称: | iPhone 12 Pro GSM+CDMA 256GB Graphite |
| IMEI: | 351880150930220 |
| IMEI2: | 351880150845105 |
| MEID: | 35188015093022 |
| Wi-Fi MAC 地址: | e0:6d:17:8b:4c:97 |
| 内部机型: | MGMP3 |
| A型号编码: | A2407 |
| 固件版本: | 18.2 |
| 区域: | TA/A |
| 原产国: | Foxconn Zhengzhou, China |
| 生产日期: | 202050 |
| UUID: | 00008101000A4D862E84001E |
| ECID: | 000A4D862E84001E |
| 查找我的iPhone: | 解锁 (硬件) |
| MDM状态: | 解锁 |
| 磁盘: | 未知供应商, 序号: IMEI:351880150930220, 256GB |
| SIM卡: | IMSI: 466924160625789, ICCID: 89886920041606257894, 插槽: 1 |

电池信息

| | | | |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号: | FG9047238W7Q68C34 | 生产日期: | 202047 |
| 充电次数: | 430 | 容量: | 2656 / 2798 mAh |
| 损耗程度: | 6% | 充电量: | 78% |
| 健康水平: | 94% | 温度: | 38°C |
| Apple健康指标: | 292 | | |

设备组件

| | | | |
|-----------|---|----|-------|
| 所有已验证的组件: | 通过 | | |
| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
| 环境光传感器 | 31 33 31 30 31 33 43 42 34 44 43 32 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | 06 CA 95 17 12 15 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | GCF04913WV5MFGVAT | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 07 CC 13 23 13 07 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | GCF04920TJSN9053A | | 不适用 |
| 后视摄像机 | 06 CF 13 03 00 50 00 00 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | GCF04914URJMQ1CAA | | 不适用 |
| 电池 | FG9047238W7Q68C34 | | 不适用 |
| 芯片板 | F17DVM1F0D92 | | 不适用 |
| 排线 | 46 57 50 30 34 37 32 5A 43 4D 59 | | 不适用 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 前置摄像机 | 4D 56 46 59 37 54 00 | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | G8R0465K8E0N0DM43 | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 04 98 49 94 D1 16 05 | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | DNM04633PGYN96710 | 不适用 |
| LCD | G9P0487R8D5LQHKAW+A100000 0000000000210+G4M028406TTPF FK96+20052257000135001103616 263+0484T20VP2GXXKAJ1MPAGJ 6044540CVN6W4A40A19X313B4A J1CYN1A1002ZKQ4DLABLS3H46 36R7SML6A0000100 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | G4M028406TTPFFK96+20052257 000135001103616263 | 不适用 |
| 光传感器 | 31 33 31 30 31 33 43 42 34 44 43 32 00 | 不适用 |
| MLB | F3Y04976PAYPRW0B | 不适用 |
| 未加工面板 | G9P0487R8D5LQHKAW+A100000 0000000000210+G4M028406TTPF FK96+20052257000135001103616 263+0484T20VP2GXXKAJ1MPAGJ 6044540CVN6W4A40A19X313B4A J1CYN1A1002ZKQ4DLABLS3H46 36R7SML6A0000100 | 不适用 |
| 振动器电动机 | FTN03245277N6JW8J+ZCP1XX | 不适用 |
| iOS附件 | 2E633C9E3BFC48D1F7E83A3813 0E7A67 | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

| | | | |
|-----------|----|-------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助): | 成功 | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 底部麦克风: | 成功 | 前置麦克风: | 成功 |
| 后置麦克风: | 成功 | 陀螺仪: | 成功 |
| 面部ID: | 成功 | 自动旋转: | 成功 |

总体: 成功

测试时间: 00:05:44

报告详细信息

报告 UUID: 411ce384-37b1-45a0-9710-8f0d47d249cf
报告日期: 2025-07-01 16:41:53 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名:

Hb59Duw41Hku1icTNTkwNjAbG/n7z2ZOuH85s/m9JQK2+s5i9JWsNYQMECAzBvsthrXKHHG9KCWpZID69quntbOdP0mWpMMkYMHrg9klqcROBF2RDzadANM0Y/9ZOxpWsfRQs4EC8i4qSqbXJfpB4QNp5nPExqc4R9mzGj8gPcgreTwc8mgjmo1zPSTeqNii8hrClExP4gr7rjH44NDH5bxf3N7Umb+50tqlcLn2IDfIdWmmp18dx7/6WliXfziK9QH/DFEKwl/iRfi9YfxSYH4Mn3VP5/orZJKYmRbTmc6thuWuQco6BxBcYKXWaeKvldfFig==

