



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Natural Titanium
营销名称：	iPhone 15 Pro Max
颜色：	Natural Titanium
RAM：	8GB
序号：	CM47CDGTXD
名称：	iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Natural Titanium
IMEI：	351182291116680
IMEI2：	351182291225382
Wi-Fi MAC 地址：	a4:f6:e8:34:9a:9b
内部机型：	MU7E3
A型号编码：	A3106
固件版本：	17.7
区域：	ZP/A
UUID：	00008130001619690ED8001C
ECID：	001619690ED8001C
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:351182291116680, 512GB
SIM卡：	IMSI: 466924196709271, ICCID: 89886920041967092716, 插槽： 1

电池信息

序号：	F5DGZZ01JBP00006TU	充电次数：	99
容量：	4378 / 4395 mAh	损耗程度：	1%
充电量：	78%	健康水平：	99%
温度：	30°C	Apple健康指标：	108

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 36 38 43 39 31 41 30 38 00		不适用
后置摄像机模块	GCF3426CNWB1RXLPF		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL34220YD624267Y		不适用
后视摄像机模块	DN83431HB4Q1W23AS		不适用
电池	F5DGZZ01JBP00006TU		不适用
芯片板	CM47CDGTXD		不适用
前置摄像机模块	F0WGZN02QVS0000042		不适用
前红外摄像机模块	HNQ3427CU0K1XF69C		不适用
LCD	G9N3411TADG1PHRAE+A100000 0000000000130+FXTGYM0134H00 004MB+90000000000000000000 0000+3411N0000000N5000000AD		不适用

	A3K90938BU0000000000000000 000000000000000NPLMAL3870T FPRZA0002012	
LCD-玻璃	FXTGYM0134H00004MB+9000000 00000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 36 38 43 39 31 41 30 38 00	不适用
MLB	HVGH02004N90000DEZ	不适用
未加工面板	G9N3411TADG1PHRAE+A100000 0000000000130+FXTGYM0134H00 004MB+90000000000000000000 0000+3411N0000000N5000000AD A3K90938BU0000000000000000 000000000000000NPLMAL3870T FPRZA0002012	不适用
振动器电动机	GH7GZY40GRU00000L2+87AA3	不适用